



BUREAU  
VERITAS

## Bureau Veritas Exploitation SAS

DIJON  
6 rue Marcel Dassault  
21000 DIJON France  
Mail : cedric.dufour@bureauveritas.com

## A l'attention de SAADAOUI SOFIAN

MERCIER AUCTION  
100B RUE DU PLAVITOUT  
7700 MOUSCRON

Copie à M. DELOBEL

# Rapport de vérification générale périodique des engins de terrassement

COMPACTEUR DE SOL HAMM HD10CVV N° H1991408 N°  
F330F005



Intervention du 16/02/2026

Coordonnées du site :  
Nom du site : MERCIER AUTO

Lieu d'intervention :  
100B RUE DU PLAVITOUT  
7700 MOUSCRON

Numéro d'affaire : 30220933  
Référence du rapport : 30220933/1.7.2.R  
Rédigé le : 16/02/2026  
Par : Cédric DUFOUR  
Ce document a été validé par son auteur

Références client  
F330F005

Ce rapport contient 1 fiche

## Accréditation Cofrac n° 3-1335, inspection

Liste des sites accrédités et portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

# Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos équipements de travail identifiés ci-après. Ce rapport remplace et annule le ou les éventuel(s) rapport(s) provisoire(s) émis par notre inspecteur lors de son ou ses intervention(s).

Ce rapport comprend une fiche par équipement de travail dans laquelle est mentionnée : la réglementation prise en référence, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, l'avis général, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

## Rappel des obligations de l'employeur

La vérification, dont le type (mise ou remise en service, périodique) est précisé dans le titre du rapport, a été réalisée en référence à la réglementation mentionnée dans la fiche de l'équipement.

Les examens effectués ainsi que les éventuelles mesures et participations aux essais ont été réalisés :

- dans la configuration présentée le jour de la vérification ;
- sur les parties visibles et accessibles ;
- sans démontage ;
- sans intervention nécessitant la modification ou le dérèglement des circuits ou dispositifs de sécurité ;
- en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés, appropriés et conformes à la réglementation.

A défaut d'une demande de l'employeur et de mention contraire dans les fiches du présent rapport, la vérification ne porte pas sur :

- les équipements, appareils de levage, accessoires de levage et moyens d'accès dédiés aux opérations de montage, démontage, maintenance ou transport que ceux-ci soient installés ou non à demeure ;
- les examens et essais de l'efficacité des dispositifs agissant en cas de dépassement des conditions d'emploi (tels que freins de secours et/ou de sécurité, dispositifs hors course, détecteurs de survitesse) nécessitant la mise en œuvre de moyens d'essai particuliers ou la neutralisation de certains organes pouvant présenter des risques importants, notamment pour les opérateurs.

Leurs vérifications peuvent faire l'objet d'une mission complémentaire sur demande de l'employeur.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification soit par :

- les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil
- les épreuves, celles-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie préjudiciable à la résistance et/ou à la stabilité de l'équipement.

*Nota : Le présent document n'est pas un rapport de vérification de l'état de conformité. Ce document ne peut pas être présenté en réponse à une demande de l'inspection du travail portant sur la vérification de l'état de conformité d'un équipement de travail.*

## Actions à mener

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, l'**employeur décide ou non la (re)mise ou le maintien en service de chaque équipement** (selon le type de vérification).

De plus, le cas échéant l'employeur doit remédier aux anomalies ou défauts constatées lors de la vérification.

Enfin, l'employeur doit tenir à jour un registre de sécurité par établissement, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications, y annexer le présent rapport et le tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle. Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Critères	Pictogrammes		
			
✓ Sans observation ✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés ✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

# Synthèse

## Personne(s) rencontrée(s)

A notre arrivée, nous nous sommes présentés à M. DELOBEL Frédéric.

## Équipement(s) objet(s) du présent rapport :

### COMPACTEUR DE SOL : 1

- ✗ Fiche n° 1 : Localisation : MERCIER MOUSCRON  
Marque: HAMM Type: HD10CVV n°série: H1991408 n°interne: F330F005

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défectuosités ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | MERCIER AUTO

## ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

### Fiche N° 1 : COMPACTEUR DE SOL

N° interne : F330F005

Localisation : MERCIER MOUSCRON

Marque : HAMM

Type : HD10CVV

N° de série : H1991408

Année de mise en service : 2013

Année de fabrication : 2013

Point vérifié	Actions à entreprendre
A.4- Affichage divers (plaques constructeur...)	<b>Afficher lisiblement la plaque constructeur.</b>
Code Obs. : CD/160226/121618/0	Date de 1 <sup>er</sup> signalement : 16/02/2026 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">NOUVEAU</span>
6.2b- Eclairage de signalisation (code de la route)	<b>Remettre en état les feux de signalisation</b>
Code Obs. : CD/160226/121352/0	Date de 1 <sup>er</sup> signalement : 16/02/2026 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">NOUVEAU</span>
7.5- Protection de l'opérateur	<b>Remettre la goupille manquante sur un des axes du dispositif de protection contre le retournement</b>
Code Obs. : CD/160226/121410/0	Date de 1 <sup>er</sup> signalement : 16/02/2026 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">NOUVEAU</span>
7.6- Protection des organes mobiles accessibles depuis le poste de conduite	<b>Remettre en état le capot moteur</b>
Code Obs. : CD/160226/121524/0	Date de 1 <sup>er</sup> signalement : 16/02/2026 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">NOUVEAU</span>

Vous pouvez souscrire à l'option  
Data View



Aucune image  
disponible

<b>Fiche N°1</b>	<b>COMPACTEUR DE SOL</b>	<b>N° série : H1991408</b>
	<b>Marque : HAMM</b>	<b>N° interne : F330F005</b>

	<b>Type : HD10CVV</b>	
	<b>Année de mise en service : 2013</b>	<b>Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993</b>
	<b>Année de fabrication : 2013</b>	<b>modifié</b>
	<b>Localisation : MERCIER MOUSCRON</b>	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M. DELOBEL Frédéric

-  **Avis général :** **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défectuosités ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

#### Actions à entreprendre

Les observations sont indiquées au niveau du chapitre « Liste récapitulative des observations issues de la vérification »

#### Caractéristiques

Energie(s) : <b>Hydraulique, Thermique</b>	Carburant : <b>Gazole</b>
Compteur horaire : <b>1423</b>	Marquage Constructeur : <b>CE</b>

Avertisseur(s)

Sonore(s) : <b>Recul</b>
--------------------------

#### Équipements

Désignation : <b>Autre</b>	Autre : <b>Cylindres métalliques</b>
Vérifié : <b>Oui</b>	

#### Autres points

Commentaire : <b>Asservissement de démarrage sur l'inverseur de translation au point neutre</b>
---

<b>Fiche N°1</b>	<b>COMPACTEUR DE SOL</b>	<b>N° série : H1991408</b>
	<b>Marque : HAMM</b>	<b>N° interne : F330F005</b>

## Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

Caractéristiques	7 Cabine - poste de conduite
Équipements	7.2 Constitution, fixations, plancher
Suspentes	7.5 Protection de l'opérateur
A Aspects documentaires	7.6 Protection des organes mobiles accessibles depuis le poste de conduite
A.4 Affichage divers (plaques constructeur...)	7.7a Ceinture de sécurité
A.7 Consignes de sécurité et d'utilisation	7.7b Siège
B Conduite et manœuvre de l'équipement	8 Organes de service et de manœuvre
1 Accès installés à demeure	8.1 Mise en marche / Arrêt normal
1.1 Accès à la cabine, au poste de conduite	8.2 Interdiction d'emploi (dispositifs de condamnation, ...)
3 Charpente	8.3 Autres arrêts accessibles (urgence ...)
3.3 Lests et contrepoinds (constitution, fixation, arrimage)	8.4 Indicateurs et dispositifs de signalisation
3.9 Ossature, flèche, bras, balancier, tourelle	8.5 Identification des organes de service
4 Châssis	8.7a Avertisseur sonore
4.4 Organes de roulement (chenilles, pneumatiques, ...)	8.7b Avertisseur lumineux
4.8 traverses, longerons, châssis	10 Mécanismes
5 Source d'énergie	10.1 Limiteur de vitesse (absence d'emballlement)
5.1 Dispositif de séparation générale	10.6 Groupes moto-réducteurs, vérins et circuits hydrauliques
5.2 Equipements, canalisations, enrouleurs	10.8 Organes de transmission, accouplements, articulations
6 Eclairage incorporé à l'appareil	10.9 Protection des organes mobiles de transmission
6.2b Eclairage de signalisation (code de la route)	10.12 Frein de stationnement
	10.16 Freins de translation
	11 Dispositifs de sécurité
	11.39 Dispositifs d'immobilisation et d'arrimage (transport)
	11.40 Sécurité de siège ou dispositif équivalent
	13 Autres points

«Référentiel» ENGINS DE TERRASSEMENT HORS LEVAGE 6