


N° d'imprimé : F069712579

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	11/05/2026	26033427					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle						
10/07/2026	3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs (AV)						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (AVG)						
Contre-visite	4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (G,D)						
N° D'AGREMENT : S059F508	5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVG,AVD)						
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT	7.1.5.c.2. AIRBAG : Coussin gonflable manifestation inopérant						
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE	8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important						
59113 SECLIN 03.20.62.83.35	8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)						
N° D'AGREMENT : 062D1281	Défaillances mineures						
SIGNATURE : 	4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)						
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation					
GD-589-LQ (F)	10-12-2021	10-12-2021					
Marque	Désignation commerciale						
VOLKSWAGEN	CRAFTER						
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre					
WV1ZZZSYZM9059273	N1	CTTE					
Type/CNIT	Énergie						
N10VVGCTX61C724	GO						
Document(s) présenté(s)							
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
167370	M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	Ripage (-8 à + 8 m/km)	+3.7m/km					
	Dissymétrie suspension (<=30%)	30%				7%	
	Forces verticales	1423daN			949daN		
	Frein de service						
	Forces de freinage	466daN	511daN	375daN	373daN		