



Bureau Veritas Exploitation SAS

DIJON
6 rue Marcel Dassault
21000 DIJON France
Mail : cedric.dufour@bureauveritas.com

A l'attention de SAADAOUI SOFIAN

MERCIER AUCTION
100B RUE DU PLAVITOUT
7700 MOUSCRON

Copie à M. DELOBEL

Rapport de vérification générale périodique d'appareil(s) de levage

PEMP 3A AVEC STABILISATEURS JLG 4394 RT N° 0200178239
N° 3211



Intervention du 20/05/2026

Coordonnées du site :
Nom du site : MERCIER AUTO

Lieu d'intervention :
100B RUE DU PLAVITOUT
7700 MOUSCRON

Numéro d'affaire : 30220933
Référence du rapport : 30220933/1.26.1.R
Rédigé le : 20/05/2026
Par : Cédric DUFOUR
Ce document a été validé par son auteur

Références client
3211

Ce rapport contient 1 fiche

Accréditation Cofrac n° 3-1335, inspection
Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos équipements de travail identifiés ci-après. Ce rapport remplace et annule le ou les éventuel(s) rapport(s) provisoire(s) émis par notre inspecteur lors de son ou ses intervention(s).

Ce rapport comprend une fiche par équipement de travail dans laquelle sont mentionnées : la réglementation prise en référence, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, l'avis général, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Nota : les points de vérification dont l'intitulé est suivi d'un astérisque () ne sont pas couverts par l'accréditation mentionnée en page de garde du présent rapport.*

Rappel des obligations de l'employeur

La vérification, dont le type (mise ou remise en service, périodique) est précisé dans le titre du rapport, a été réalisée en référence à la réglementation mentionnée dans la fiche de l'équipement.

Les examens effectués ainsi que les éventuelles mesures et participations aux essais ont été réalisés :

- dans la configuration présentée le jour de la vérification ;
- sur les parties visibles et accessibles ;
- sans démontage ;
- sans intervention nécessitant la modification ou le dérèglement des circuits ou dispositifs de sécurité ;
- en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés, appropriés et conformes à la réglementation.

A défaut d'une demande de l'employeur et de mention contraire dans les fiches du présent rapport, la vérification ne porte pas sur :

- les équipements, appareils de levage, accessoires de levage et moyens d'accès dédiés aux opérations de montage, démontage, maintenance ou transport que ceux-ci soient installés ou non à demeure ;
- les examens et essais de l'efficacité des dispositifs agissant en cas de dépassement des conditions d'emploi (tels que freins de secours et/ou de sécurité, dispositifs hors course, détecteurs de survitesse) nécessitant la mise en œuvre de moyens d'essai particuliers ou la neutralisation de certains organes pouvant présenter des risques importants, notamment pour les opérateurs.

Leurs vérifications peuvent faire l'objet d'une mission complémentaire sur demande de l'employeur.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification soit par :

- les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil
- les épreuves, celles-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie préjudiciable à la résistance et/ou à la stabilité de l'équipement.

Pour mémoire : Seuls les équipements de travail pour lesquels l'arrêté du 1er mars 2004 est cité en texte de référence sur leur fiche correspondante peuvent être utilisés pour du levage de charges.

Nota : Le présent document n'est pas un rapport de vérification de l'état de conformité. Ce document ne peut pas être présenté en réponse à une demande de l'inspection du travail portant sur la vérification de l'état de conformité d'un équipement de travail.

Actions à mener

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, **l'employeur décide ou non la (re)mise ou le maintien en service de chaque équipement** (selon le type de vérification).

De plus, le cas échéant l'employeur doit remédier aux anomalies ou défauts constatés lors de la vérification.

Enfin, l'employeur doit tenir à jour :

- **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport ;
- **un carnet de maintenance par appareil de levage**, y consigner toutes les opérations de maintenance et de vérification.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Critères	Pictogrammes		
✓ Sans observation	✓	✓	✗
✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés	✓	✗	✗ ou ✓
✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Personne(s) rencontrée(s)

A notre arrivée, nous nous sommes présentés à M. DELOBEL Frédéric.

Équipement(s) objet(s) du présent rapport :

PEMP 3A AVEC STABILISATEURS : 1

✘ Fiche n° 1 : Localisation : MERCIER MOUSCRON
Marque: JLG Type: 4394 RT n°série: 0200178239 n°interne: 3211

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | MERCIER AUTO

ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

Fiche N° 1 : PEMP 3A AVEC STABILISATEURS

N° interne : 3211

Localisation : MERCIER MOUSCRON

Marque : JLG

Type : 4394 RT

N° de série : 0200178239

Année de mise en service : 2008

Année de fabrication : 2008

Point vérifié	Actions à entreprendre
1.5- Accès à la nacelle ou plate-forme <i>Code Obs. : CD/180526/104703/0</i>	Remettre en état les mains courantes d'accès <i>Date de 1^{er} signalement : 18/05/2026</i>
4.4- Organes de roulement <i>Code Obs. : CD/180526/104954/0</i>	Remplacer les bagues de pivot de direction. <i>Date de 1^{er} signalement : 18/05/2026</i>
4.7- Stabilisateurs <i>Code Obs. : CD/180526/104819/0</i>	Assurer le bon fonctionnement de la mise à niveau automatique des stabilisateurs. <i>Date de 1^{er} signalement : 18/05/2026</i>
4.7- Stabilisateurs <i>Code Obs. : CD/180526/104617/0</i>	Remettre en place les capots des stabilisateurs <i>Date de 1^{er} signalement : 18/05/2026</i>
7.2- Constitution, fixation, plancher <i>Code Obs. : CD/180526/105214/0</i>	Dégripper les extensions. <i>Date de 1^{er} signalement : 18/05/2026</i>
7.2- Constitution, fixation, plancher <i>Code Obs. : CD/180526/105233/0</i>	Remettre en état les galets d'extensions <i>Date de 1^{er} signalement : 18/05/2026</i>
7.2- Constitution, fixation, plancher <i>Code Obs. : CD/180526/105040/0</i>	Remettre en place les plinthes des portes d'accès. <i>Date de 1^{er} signalement : 18/05/2026</i>
7.2- Constitution, fixation, plancher <i>Code Obs. : CD/180526/104914/0</i>	Remettre en place un revêtement anti dérapant sur le plancher. <i>Date de 1^{er} signalement : 18/05/2026</i>

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



Aucune image
disponible

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié	Actions à entreprendre
7.3- Protection contre les chutes de hauteur <i>Code Obs. : CD/180526/105123/0</i>	Remettre les guides d'extensions dans leurs logements sur les gardes-corps. <i>Date de 1^{er} signalement : 18/05/2026</i>
8.11- Poste de dépannage <i>Code Obs. : CD/180526/105342/0</i>	Assurer le fonctionnement de la commande de dépannage. (descente très lente) <i>Date de 1^{er} signalement : 18/05/2026</i>
10.6- Groupes moto-réducteurs, vérins et circuits hydrauliques <i>Code Obs. : CD/200526/104536/0</i>	Remédier à la fuite hydraulique sur un flexible au niveau du bloc hydraulique de gestion de la translation avant. <i>Date de 1^{er} signalement : 20/05/2026</i> NOUVEAU

Fiche N°1	PEMP 3A AVEC STABILISATEURS	N° série : 0200178239
	Marque : JLG	N° interne : 3211

	Type : 4394 RT	Texte de référence : Arrêté du 1er mars 2004
	Année de mise en service : 2008	
	Année de fabrication : 2008	
	Localisation : MERCIER MOUSCRON	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M. LOUCHART Julien

- ✘ Avis général : Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Actions à entreprendre

Les observations sont indiquées au niveau du chapitre « Liste récapitulative des observations issues de la vérification »

Caractéristiques

Energie(s) : Hydraulique, Thermique	Carburant : Gazole
C.M.U. (kg) : 565	Nb de personnes : 5
Hauteur de levage (m) : 13.1	Compteur horaire : 3038
Châssis : Automoteur	Marquage Constructeur : CE

Avertisseur(s)

Sonore(s) : Charge / moment	Lumineux : Charge / Moment
------------------------------------	-----------------------------------

Mécanismes

Type de structure : Ciseaux	Dispositif de maintien à l'horizontale : Par conception
Bras pendulaire : Non	

Dispositifs de sécurité

Anti-écrasement en position basse : Ecran fixe	Parachute : Clapets anti-retour pilotés
-------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Équipements

Désignation : Plate-forme	Véifié : Oui
----------------------------------	---------------------

Marque : JLG	Type : Acier
Nb personnes : 5	Capacité (kg) : 565

Extension(s) : Oui

Aspects documentaires

Carnet de maintenance

Modification importante : Pas de modification significative mentionnée sur le carnet de maintenance

Charges et essais

Essais : Les essais en charge ont été réalisés avec la charge maximale d'utilisation (à la portée indiquée le cas échéant).

Description et conditions d'exécution des essais

Description : Plate-forme : Charge uniformément répartie.	Charge d'essai estimée (kg) : 565
------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

Déclenchement du limiteur de charge

Charge (kg) : **600.0**

Autres points

Commentaire : **Limiteur de charge: coupure de tous les mouvements avec signal sonore et lumineux.**
Indicateur de dévers: signal sonore et lumineux sans coupure.
GV coupée à l'élévation.
Elévation maxi possible sans appuis..
Si travail sur appuis, retrait impossible dès l'élévation.
Aptitude à l'emploi réalisée par le constructeur.

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

Caractéristiques

Équipements

Suspentes

Appareil de mesure utilisé

A Aspects documentaires

- A.1 Carnet de maintenance
- A.2 Affichage capacité
- A.4 Affichage divers (plaques constructeur...)
- A.7 Consignes de sécurité et d'utilisation
- A.8 Déclaration de conformité / Marquage CE
- A.14 Notice d'instruction
- A.17 Rapports de vérification

B Conduite et manoeuvre de l'équipement

1 Accès installés à demeure

- 1.2 Autres accès pour entretien et vérification
- 1.5 Accès à la nacelle ou plate-forme

3 Charpente

- 3.21 Mât, tourelle, flèche, bras, ciseaux

4 Châssis

- 4.2 Blocage de suspension
- 4.4 Organes de roulement
- 4.5 Ossature, châssis porteur
- 4.7 Stabilisateurs

5 Source d'énergie

- 5.1 Dispositif de séparation générale
- 5.2 Equipements, canalisations

7 Poste de conduite

- 7.2 Constitution, fixation, plancher
- 7.3 Protection contre les chutes de hauteur
- 7.4 Protection contre les risques de cisaillement

8 Organes de service et de manoeuvre

- 8.1 Mise en marche / Arrêt normal
- 8.2 Interdiction d'emploi
- 8.3 Autres arrêts accessibles (urgence ...)
- 8.4 Indicateurs et dispositifs de signalisation
- 8.5 Identification des organes de service
- 8.6 Retour automatique au point neutre
- 8.7a Avertisseur sonore
- 8.7b Avertisseur lumineux
- 8.9 Protection contre les manoeuvres involontaires
- 8.11 Poste de dépannage
- 8.13 Poste de sauvetage prioritaire
- 8.14 Sélecteur de postes de conduite

9 Suspente, tambours, poulies

- 9.1 Attache
- 9.5 Poulie

10 Mécanismes

- 10.1 Limiteur de vitesse (absence d'emballement)
- 10.3 Dispositif d'immobilisation hors service
- 10.5 Freins des mouvements concourant au levage
- 10.6 Groupes moto-réducteurs, vérins et circuits hydrauliques
- 10.8 Organes de transmission, accouplements, articulations
- 10.9 Protection des organes mobiles de transmission
- 10.16 Frein de translation
- 10.18 Limitation de la vitesse de translation

11 Dispositifs de sécurité

- 11.3 Limiteur de charge
- 11.5 Parachute ou dispositif équivalent
- 11.19 Indicateur de dévers
- 11.23 Détecteur de dévers
- 11.26 Asservissement des stabilisateurs
- 11.27a Asservissement PV/GV

12 Charges et essais

Description et conditions d'exécution des essais

«Référentiel» PEMP 11