



Bureau Veritas Exploitation SAS

LIEVIN
11 rue Léon Blum
62800 LIEVIN France
Téléphone : 03 21 44 99 00
Mail : cedric.dufour@bureauveritas.com

A l'attention de SAADAOU SOFIAN

MERCIER AUTO
100B RUE DU PLAVITOUT
7700 MOUSCRON

Copie à M. DELOBEL

Rapport de vérification générale périodique des engins de terrassement

PELLE HYDRAULIQUE JCB 8025 N° JCB08025PH2227887 N° 27887



Intervention du 23/06/2025

Coordonnées du site :
Nom du site : MERCIER AUTO
Latitude : 50.5723
Longitude : 3.0749

Lieu d'intervention :
RUE D AVELIN
59175 VENDEVILLE

Numéro d'affaire : 20481430
Référence du rapport : 20481430/1.56.9.R
Rédigé le : 23/06/2025
Par : Cédric DUFOUR
Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 1 fiche

Accréditation Cofrac n° 3-1335, inspection
Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos équipements de travail identifiés ci-après. Ce rapport remplace et annule le ou les éventuel(s) rapport(s) provisoire(s) émis par notre inspecteur lors de son ou ses intervention(s).

Ce rapport comprend une fiche par équipement de travail dans laquelle est mentionnée : la réglementation prise en référence, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, l'avis général, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Rappel des obligations de l'employeur

La vérification, dont le type (mise ou remise en service, périodique) est précisé dans le titre du rapport, a été réalisée en référence à la réglementation mentionnée dans la fiche de l'équipement.

Les examens effectués ainsi que les éventuelles mesures et participations aux essais ont été réalisés :

- dans la configuration présentée le jour de la vérification ;
- sur les parties visibles et accessibles ;
- sans démontage ;
- sans intervention nécessitant la modification ou le dérèglement des circuits ou dispositifs de sécurité ;
- en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés, appropriés et conformes à la réglementation.

A défaut d'une demande de l'employeur et de mention contraire dans les fiches du présent rapport, la vérification ne porte pas sur :

- les équipements, appareils de levage, accessoires de levage et moyens d'accès dédiés aux opérations de montage, démontage, maintenance ou transport que ceux-ci soient installés ou non à demeure ;
- les examens et essais de l'efficacité des dispositifs agissant en cas de dépassement des conditions d'emploi (tels que freins de secours et/ou de sécurité, dispositifs hors course, détecteurs de survitesse) nécessitant la mise en œuvre de moyens d'essai particuliers ou la neutralisation de certains organes pouvant présenter des risques importants, notamment pour les opérateurs.

Leurs vérifications peuvent faire l'objet d'une mission complémentaire sur demande de l'employeur.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification soit par :

- les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil
- les épreuves, celles-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie préjudiciable à la résistance et/ou à la stabilité de l'équipement.

Nota : Le présent document n'est pas un rapport de vérification de l'état de conformité. Ce document ne peut pas être présenté en réponse à une demande de l'inspection du travail portant sur la vérification de l'état de conformité d'un équipement de travail.

Actions à mener

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, **l'employeur décide ou non la (re)mise ou le maintien en service de chaque équipement** (selon le type de vérification).

De plus, le cas échéant l'employeur doit remédier aux anomalies ou défauts constatés lors de la vérification.

Enfin, l'employeur doit tenir à jour un registre de sécurité par établissement, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications, y annexer le présent rapport et le tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Critères	Pictogrammes		
✓ Sans observation	✓	✓	✗
✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés	✓	✗	✗ ou ✓
✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Synthèse

Personne(s) rencontrée(s)

A notre arrivée, nous nous sommes présentés à M. TYBERGHEIN Cédric.

Équipement(s) objet(s) du présent rapport :

PELLE HYDRAULIQUE : 1



Fiche n° 1 : Localisation : MERCIER VENDEVILLE
Marque: JCB Type: 8025 n°série: JCB08025PH2227887 n°interne: 27887

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | MERCIER AUTO

ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

Fiche N° 1 : PELLE HYDRAULIQUE

N° interne : 27887

Localisation : MERCIER VENDEVILLE

Marque : JCB

Type : 8025

N° de série : JCB08025PH2227887

Année de fabrication : 2017

Point vérifié	Actions à entreprendre
3.9- Ossature, flèche, bras, balancier, tourelle Code Obs. : CD/230625/105223/0	Vous assurer auprès du constructeur du caractère admissible des jeux constatés sur l'appareil. (axe vérin de bras) Date de 1 ^{er} signalement : 23/06/2025 NOUVEAU
3.9- Ossature, flèche, bras, balancier, tourelle Code Obs. : CD/230625/105943/0	Remettre l'anneau de manutention en état. (usure importante) Date de 1 ^{er} signalement : 23/06/2025 NOUVEAU
4.8- traverses, longerons, châssis Code Obs. : CD/230625/105254/0	Remettre en état la lame déformé Date de 1 ^{er} signalement : 23/06/2025 NOUVEAU
6.2c- Phare(s) de travail Code Obs. : CD/230625/105404/0	Remettre en état les feux de travail Date de 1 ^{er} signalement : 23/06/2025 NOUVEAU
6.2c- Phare(s) de travail Code Obs. : CD/230625/105335/0	Remettre en place le feux de travail cabine coté droit. Date de 1 ^{er} signalement : 23/06/2025 NOUVEAU
7.1- Chauffage Code Obs. : CD/230625/105416/0	Remettre en état les commandes de chauffage en cabine. Date de 1 ^{er} signalement : 23/06/2025 NOUVEAU
7.5- Protection de l'opérateur Code Obs. : CD/230625/114737/0	Remettre en état la structure de protection contre le retournement. (toit déformé) Date de 1 ^{er} signalement : 23/06/2025 NOUVEAU
8.1- Mise en marche / Arrêt normal Code Obs. : CD/230625/105613/0	Remettre en état le boîtier de commande. (commande des feux de travail et d'essuie glace cassés) Date de 1 ^{er} signalement : 23/06/2025 NOUVEAU

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



Aucune image
disponible

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié	Actions à entreprendre
11.40- Sécurité de siège ou dispositif équivalent	Remettre en état le levier de consentement qui ne se maintient pas en position haute
Code Obs. : CD/230625/105807/0	Date de 1 ^{er} signalement : 23/06/2025 NOUVEAU

Fiche N°1	PELLE HYDRAULIQUE	N° série : JCB08025PH2227887
	Marque : JCB	N° interne : 27887

	Type : 8025	Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993 modifié
	Année de fabrication : 2017	
	Localisation : MERCIER VENDEVILLE	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M. TYBERGHEIN Cédric



Avis général : Non satisfaisant : Les vérifications ont fait apparaître les déficiences ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Actions à entreprendre

Les observations sont indiquées au niveau du chapitre « Liste récapitulative des observations issues de la vérification »

Caractéristiques

Energie(s) : Hydraulique, Thermique	Carburant : Gazole
Compteur horaire : 4352	Marquage Constructeur : CE

Équipements

Désignation : Godet	Vérifié : Oui
----------------------------	----------------------

Fiche N°1	PELLE HYDRAULIQUE	N° série : JCB08025PH2227887
	Marque : JCB	N° interne : 27887

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

Caractéristiques	7 Cabine - poste de conduite
Équipements	7.1 Chauffage
Suspentes	7.2 Constitution, fixations, plancher
A Aspects documentaires	7.5 Protection de l'opérateur
A.4 Affichage divers (plaques constructeur...)	7.7a Ceinture de sécurité
A.7 Consignes de sécurité et d'utilisation	7.7b Siège
B Conduite et manoeuvre de l'équipement	7.8a Vitrages
1 Accès installes à demeure	7.8b Essuie-glace
1.1 Accès à la cabine, au poste de conduite	7.9 Eclairage cabine
3 Charpente	8 Organes de service et de manoeuvre
3.3 Lests et contrepoids (constitution, fixation, arrimage)	8.1 Mise en marche / Arrêt normal
3.9 Ossature, flèche, bras, balancier, tourelle	8.4 Indicateurs et dispositifs de signalisation
4 Châssis	8.5 Identification des organes de service
4.4 Organes de roulement (chenilles, pneumatiques, ...)	8.6 Retour automatique au point neutre
4.8 traverses, longerons, châssis	8.7a Avertisseur sonore
5 Source d'énergie	10 Mécanismes
5.1 Dispositif de séparation générale	10.1 Limiteur de vitesse (absence d'emballement)
5.2 Equipements, canalisations, enrouleurs	10.6 Groupes moto-réducteurs, vérins et circuits hydrauliques
6 Eclairage incorporé à l'appareil	10.8 Organes de transmission, accouplements, articulations
6.2a Gyrophare	10.9 Protection des organes mobiles de transmission
6.2c Phare(s) de travail	10.12 Frein de stationnement
	10.13 Freins d'orientation
	10.16 Freins de translation
	11 Dispositifs de sécurité
	11.2 Autres limiteurs de course / hors course
	11.39 Dispositifs d'immobilisation et d'arrimage (transport)
	11.40 Sécurité de siège ou dispositif équivalent

«Référentiel» ENGINS DE TERRASSEMENT HORS LEVAGE 6