



Bureau Veritas Exploitation SAS

LIEVIN
11 rue Léon Blum
62800 LIEVIN France
Téléphone : 03 21 44 99 00
Mail : mathieu.couet@bureauveritas.com

A l'attention de SAADAOUI SOFIAN

Copie à DELOBEL

Rapport de vérification générale périodique d'appareil(s) de levage

PEMP 1B AVEC LIMITEUR DE MOMENT MULTITEL 220 ALU AF
N° 13608 N° VL22A2089



Intervention du 19/01/2026

Coordonnées du site :
Nom du site : MERCIER AUTO

Lieu d'intervention :
100B RUE DU PLAVITOUT
7700 MOUSCRON

Numéro d'affaire : 30220933
Référence du rapport : 30220933/1.1.4.R
Rédigé le : 19/01/2026
Par : Mathieu COUET
Ce document a été validé par son auteur

Références client
VL22A2089

Ce rapport contient 1 fiche

Accréditation Cofrac n° 3-1335, inspection
Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos équipements de travail identifiés ci-après. Ce rapport remplace et annule le ou les éventuel(s) rapport(s) provisoire(s) émis par notre inspecteur lors de son ou ses intervention(s).

Ce rapport comprend une fiche par équipement de travail dans laquelle sont mentionnées : la réglementation prise en référence, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, l'avis général, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Nota : les points de vérification dont l'intitulé est suivi d'un astérisque () ne sont pas couverts par l'accréditation mentionnée en page de garde du présent rapport.*

Rappel des obligations de l'employeur

La vérification, dont le type (mise ou remise en service, périodique) est précisé dans le titre du rapport, a été réalisée en référence à la réglementation mentionnée dans la fiche de l'équipement.

Les examens effectués ainsi que les éventuelles mesures et participations aux essais ont été réalisés :

- dans la configuration présentée le jour de la vérification ;
- sur les parties visibles et accessibles ;
- sans démontage ;
- sans intervention nécessitant la modification ou le dérèglement des circuits ou dispositifs de sécurité ;
- en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés, appropriés et conformes à la réglementation.

A défaut d'une demande de l'employeur et de mention contraire dans les fiches du présent rapport, la vérification ne porte pas sur :

- les équipements, appareils de levage, accessoires de levage et moyens d'accès dédiés aux opérations de montage, démontage, maintenance ou transport que ceux-ci soient installés ou non à demeure ;
- les examens et essais de l'efficacité des dispositifs agissant en cas de dépassement des conditions d'emploi (tels que freins de secours et/ou de sécurité, dispositifs hors course, détecteurs de survitesse) nécessitant la mise en œuvre de moyens d'essai particuliers ou la neutralisation de certains organes pouvant présenter des risques importants, notamment pour les opérateurs.

Leurs vérifications peuvent faire l'objet d'une mission complémentaire sur demande de l'employeur.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification soit par :

- les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil
- les épreuves, celles-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie préjudiciable à la résistance et/ou à la stabilité de l'équipement.

Pour mémoire : Seuls les équipements de travail pour lesquels l'arrêté du 1er mars 2004 est cité en texte de référence sur leur fiche correspondante peuvent être utilisés pour du levage de charges.

Nota : Le présent document n'est pas un rapport de vérification de l'état de conformité. Ce document ne peut pas être présenté en réponse à une demande de l'inspection du travail portant sur la vérification de l'état de conformité d'un équipement de travail.

Actions à mener

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, **l'employeur décide ou non la (re)mise ou le maintien en service de chaque équipement** (selon le type de vérification).

De plus, le cas échéant l'employeur doit remédier aux anomalies ou défauts constatés lors de la vérification.

Enfin, l'employeur doit tenir à jour :

- **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport ;
- **un carnet de maintenance par appareil de levage**, y consigner toutes les opérations de maintenance et de vérification.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Critères	Pictogrammes		
✓ Sans observation	✓	✓	✗
✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés	✓	✗	✗ ou ✓
✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Personne(s) rencontrée(s)

A notre arrivée, nous nous sommes présentés à M. .

Équipement(s) objet(s) du présent rapport :

PEMP 1B AVEC LIMITEUR DE MOMENT : 1



Fiche n° 1 : Localisation : MERCIER AUTO / 100B RUE DU PLAVITOUT / 7700 MOUSCRON
Marque: MULTITEL Type: 220 ALU AF n°série: 13608 n°interne: VL22A2089

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | MERCIER AUTO

ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

Fiche N° 1 : PEMP 1B AVEC LIMITEUR DE MOMENT

N° d'immatriculation : DF-216-SR

N° interne : VL22A2089

Localisation : MERCIER AUTO > 100B RUE DU
PLAVITOUT > 7700 MOUSCRON

Marque : MULTITEL

Type : 220 ALU AF

N° de série : 13608

Année de fabrication : 2001

Point vérifié

Actions à entreprendre

4.5- Ossature, châssis
porteur

**Châssis nacelle (Pas le châssis porteur)
déformé sous le bras.**

Code Obs. : MC/190126/100847/0

Date de 1^{er} signalement : 19/01/2026 **NOUVEAU**

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



Aucune image
disponible

7.2- Constitution, fixation,
plancher

Remettre en état le panier, différents trous.

Code Obs. : MC/190126/101018/0

Date de 1^{er} signalement : 19/01/2026 **NOUVEAU**

7.2- Constitution, fixation,
plancher

**S'assurer auprès du constructeur de la
conformité de l'ajout d'une plaque de fixation
entre le panier et le support panier.**

Code Obs. : MC/190126/101046/0

Date de 1^{er} signalement : 19/01/2026 **NOUVEAU**

7.2- Constitution, fixation,
plancher

**Remettre en état le plancher du panier car
déformé d'ou le rajout de la plaque de
fixation.**

Code Obs. : MC/190126/101203/0

Date de 1^{er} signalement : 19/01/2026 **NOUVEAU**

8.1- Mise en marche / Arrêt
normal

**S'assurer auprès du constructeur du bon
fonctionnement du capteur automatique de
l'inclinaison du panier.**

Code Obs. : MC/190126/101811/0

Date de 1^{er} signalement : 19/01/2026 **NOUVEAU**

8.1- Mise en marche / Arrêt
normal

**Remettre en état de fonctionnement la sortie
du télescope sur le poste bas. Seul la rentré
fonctionne.**

Code Obs. : MC/190126/101635/0

Date de 1^{er} signalement : 19/01/2026 **NOUVEAU**

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié	Actions à entreprendre
8.6- Retour automatique au point neutre	Remettre en état de marche le potentiomètre du poste bas qui permet de base la validation des mouvements car il ne fonctionne pas mais les mouvements fonctionnent.
Code Obs. : MC/190126/101437/0	Date de 1 ^{er} signalement : 19/01/2026 NOUVEAU
8.11- Poste de dépannage	Remettre en place la capot de protection du distributeur.
Code Obs. : MC/190126/101405/0	Date de 1 ^{er} signalement : 19/01/2026 NOUVEAU

Fiche N°1	PEMP 1B AVEC LIMITEUR DE MOMENT	N° série : 13608
	Marque : MULTITEL	N° interne : VL22A2089

	Type : 220 ALU AF	N° Immatriculation : DF-216-SR
	Année de fabrication : 2001	Texte de référence : Arrêté du 1er mars 2004
	Localisation : MERCIER AUTO / 100B RUE DU PLAVITOUT / 7700 MOUSCRON	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M. LOUCHART Julien

✖ Avis général : Non satisfaisant : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Actions à entreprendre

Les observations sont indiquées au niveau du chapitre « Liste récapitulative des observations issues de la vérification »

Caractéristiques

Energie(s) : Hydraulique, Thermique	Carburant : Gazole
C.M.U. (kg) : 200	Nb de personnes : 2
Hauteur de levage (m) : 22.0	Portée (m) : 7.8
Compteur horaire : 5052	Châssis : Porteur VL/PL
Marquage Constructeur : CE	

Avertisseur(s)

Lumineux : Translation, Charge / Moment
--

Mécanismes

Type de structure : Bras articulé / Telescopique	Dispositif de maintien à l'horizontale : Vérin hydraulique
Bras pendulaire : Non	

Dispositifs de sécurité

Parachute : Clapets anti-retour pilotés
--

Équipements

Désignation : Plate-forme	Vérifié : Oui
----------------------------------	----------------------

Nb personnes : 2	Capacité (kg) : 200
Autres données : PANIER FIBRE ISOLANT	

Dimensions

Longueur (m) : 1.2	Largeur (m) : 0.74
---------------------------	---------------------------

Extension(s) : Non

Aspects documentaires

Carnet de maintenance

Modification importante : Pas de modification significative mentionnée sur le carnet de maintenance
--

Charges et essais

Essais : Les essais en charge ont été réalisés avec la charge maximale d'utilisation (à la portée indiquée le cas échéant).
--

Description et conditions d'exécution des essais

(1)

Description : plateforme : Charge uniformément répartie, sur stabilisateurs, bras releve, côté droit	Charge d'essai estimée (kg) : 200
Portée d'essai (m) : 7.8	

Déclenchement du limiteur de moment de renversement / CEC

Charge (Kg) : 200.0	Portée (m) : 7.5
----------------------------	-------------------------

(2)

Description : plateforme : Charge uniformément répartie, sur stabilisateurs, bras releve, côté gauche	Charge d'essai estimée (kg) : 200
Portée d'essai (m) : 7.8	

(3)

Description : plateforme : Charge uniformément répartie, sur stabilisateurs, bras dans l'axe du chassis	Charge d'essai estimée (kg) : 80
Portée d'essai (m) : 10.0	

Déclenchement du limiteur de moment de renversement / CEC

Charge (Kg) : 80.0	Portée (m) : 9.5
---------------------------	-------------------------

Autres points

Commentaire : -Equipée d'un capteur d'inclinaison, panier en avant coupure monté, panier en arrière coupure descente.
--

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

Caractéristiques

Équipements

Suspentes

Appareil de mesure utilisé

A Aspects documentaires

A.1 Carnet de maintenance

A.2 Affichage capacité

A.4 Affichage divers (plaques constructeur...)

A.7 Consignes de sécurité et d'utilisation

A.8 Déclaration de conformité / Marquage CE

A.14 Notice d'instruction

A.17 Rapports de vérification

B Conduite et manoeuvre de l'équipement

1 Accès installés à demeure

1.5 Accès à la nacelle ou plate-forme

3 Charpente

3.3 Lests et contrepoids

3.21 Mât, tourelle, flèche, bras, ciseaux

4 Châssis

4.5 Ossature, châssis porteur

4.7 Stabilisateurs

5 Source d'énergie

5.1 Dispositif de séparation générale

5.2 Equipements, canalisations

6 Eclairage incorporé à l'appareil

6.2a Gyrophare

7 Poste de conduite

7.2 Constitution, fixation, plancher

7.3 Protection contre les chutes de hauteur

8 Organes de service et de manoeuvre

8.1 Mise en marche / Arrêt normal

8.2 Interdiction d'emploi

8.3 Autres arrêts accessibles (urgence ...)

8.4 Indicateurs et dispositifs de signalisation

8.5 Identification des organes de service

8.6 Retour automatique au point neutre

8.7b Avertisseur lumineux

8.9 Protection contre les manoeuvres involontaires

8.11 Poste de dépannage

8.13 Poste de sauvetage prioritaire

8.14 Sélecteur de postes de conduite

10 Mécanismes

10.1 Limiteur de vitesse (absence d'emballement)

10.3 Dispositif d'immobilisation hors service

10.5 Freins des mouvements concourant au levage

10.6 Groupes moto-réducteurs, vérins et circuits hydrauliques

10.8 Organes de transmission, accouplements, articulations

10.9 Protection des organes mobiles de transmission

10.12 Freins de stationnement

10.13 Freins d'orientation

11 Dispositifs de sécurité

11.1a Limiteurs de course haut des mouvements de levage

11.1b Limiteurs de course bas des mouvements de levage

11.2 Autres limiteurs de course/hors course

11.4 Limiteur de moment de renversement

11.5 Parachute ou dispositif équivalent

11.6 Dispositif de blocage des éléments mobiles en position route

11.19 Indicateur de dévers

11.24 Dispositif du maintien à l'horizontal

11.26 Asservissement des stabilisateurs

12 Charges et essais

Description et conditions d'exécution des essais

13 Autres points

«Référentiel» PEMP 11