



F064800943 N° d'imprimé :

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 29/04/2025 25028069 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures 3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs (AV) 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, 28/06/2025 fortement endommagé ou mal fixé (AVG) 3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D) Contre-visite ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE 4.2.1.a.2. JOUR) : Source lumineuse défectueuse (G) IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 4.7.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE N° D'AGREMENT : S059F508 D'IMMATRICULATION ARRIÈRE): Mauvaise fixation du feu : très grand (9) RAISON SOCIALE: risque de détachement 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est HDF CT (3) COORDONNÉES: atteint (AVG,AVD,ARD) 8.2.22.e.2. OPACITÉ: Contrôle impossible des émissions à l'échappement 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque **59113 SECLIN** 03.20.62.83.35 pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) Défaillances mineures (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD,ARG,ARD) 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques N° D'AGREMENT: 062D1281 fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé SIGNATURE: (ARG, ARD) AMORTISSEURS: Ecart significatif entre la droite et la gauche (AV) 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une IDENTIFICATION DU VÉHICULE traverse (D) 6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Modification ne permettant pas le contrôle (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en d'une partie du châssis (G,ARG,AR,ARD) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément FG-255-EN (F) 08-08-2023 16-05-2019 endommagé (C) 8.2.22.d.1. OPACITÉ: Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD Marque Désignation commerciale RENAULT **MASTER** Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 07/08/2023:63223 Km / (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1MA000062545982 N₁ CTTE Type/CNIT Énergie N10RENCT6402840 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

88853

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES

ATTG Aτ AvD Ar ArD

Ripage (-8 à + 8 m/km)

Dissymétrie suspension (<=30%)

-5.4m/km31%

10%

Forces verticales

Déséquilibre (<20%)

1424daN

1031daN

Frein de service Forces de freinage

519daN 558daN 88

429daN 383daN 11%

Force de freinage (efficacité) 519daN

558daN 429daN 383daN

Taux d'efficacité (=>50%) Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)

76% 20%

Feux croisement (-3.0% à -0.5%)

G:-0.3% D:-0.2%