



Nº d'imprimé : F066740432 PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° DU PROCÈS-VERBAL (3) DATE DU CONTRÔLE NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique 16/09/2025 25029961 (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances critiques Défaillances critiques 6.1.4.a.3. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE: Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : chute probable de 16/09/2025 pièces; fonctionnement gravement affecté (AV) Défaillances majeures NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs (AV) Contre-visite LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (D) N° D'AGREMENT : \$059F508 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise (9) RAISON SOCIALE: affectée) (ARG) HDF CT CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET 4.4.3.a.2. (3) COORDONNÉES: FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Feu, couleur émise, position, intensité ou 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE marquage non conforme aux exigences (ARG) 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est **59113 SECLIN** atteint (AVG,AVD) 03.20.62.83.35 8.2.22.e.2. OPACITÉ: Contrôle impossible des émissions à l'échappement (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) N° D'AGREMENT: 062D1281 Défaillances mineures 4.2.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET SIGNATURE: LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR): Mauvaise fixation (ARD) ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Mauvaise fixation du feu (ARD) IDENTIFICATION DU VÉHICULE 4.3.1.c.1. 4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (D) DC-603-JW (F) 22-01-2014 22-01-2014 4.4.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Mauvaise fixation (ARD) Marque Désignation commerciale 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger **IVECO** MULTITEL MT202DS (AVG, AVD) 8.2.22.d.1. OPACITÉ: Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre ZCFC3571605977402 VASP Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09/01/2019:30307 Km / 15/01/2020:36722 Km / 22/01/2020:36738 Km / Type/CNIT Énergie 19/01/2021:43058 Km / 20/01/2022:48167 Km / 25/01/2022:48778 Km / IS35SI2AAID11A1AAC3CA2EJ31A/MOD 20/02/2023:51262 Km / 30/01/2024:58465 Km / 07/02/2024:58478 Km / GO 31/01/2025:69385 Km / Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ MESURES AvG Αv AvD ArG Ar ArD 73533 Ripage (-8 à + 8 m/km) +1.7m/kmINFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Dissymétrie suspension (<=30%) 13% 24% Forces verticales 1397daN 1918daN Frein de service Forces de freinage 510daN 564daN 480daN 495daN Déséquilibre (<20%) 10% Force de freinage (efficacité) 510daN 564daN 495daN 480daN Taux d'efficacité (=>50%) 61% Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%) 22% Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G:-1.2% D:-0.5%

CT RG VL 066 150 001 - 04/25 🌣