

N° d'imprimé : F066740259 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		02/09/2025	25029800
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances critiques		6.2.13.c.2. AUTRES OUVRANTS : Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquants ou mal fixés (AV)	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		7.1.3.a.2. LIMITEUR D'EFFORT DE CEINTURE DE SÉCURITÉ : Limiteur d'effort endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule (AVG)	
02/09/2025		8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P02EE P02EF P02F0 P02F1	
Contre-visite		8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		<b>Défaillances mineures</b>	
N° D'AGREMENT : <b>S059F508</b>		1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVG,AVD)	
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT		2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal	
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE		3.1.1.a.1. CHAMP DE VISION : Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise (AV)	
59113 SECLIN 03.20.62.83.35		3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (AVD)	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (G)	
N° D'AGREMENT : 059Z1792		5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG,AVD)	
SIGNATURE :		5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG,AVD,G,C,D,ARG,AR,ARD)	
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG,AV,AVD)	
EL-964-EJ (F)	14-05-2025	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 05/08/2021:106519 Km / 07/09/2022:124654 Km / 19/04/2025:138096 Km /	
29-03-2017	Date de 1ère mise en circulation		Votre véhicule est concerné par la campagne de rappel portant sur les airbags TAKATA. Veuillez vérifier que votre véhicule a fait l'objet des réparations nécessaires auprès du garagiste/concessionnaire de la marque de votre véhicule. Si tel est le cas, ne pas tenir compte de ce commentaire.
Marque	Designation commerciale		
MERCEDES BENZ	SPRINTER		<< Attention, ce procès-verbal contient 2 pages>>
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre	
WDB9061531N685632	N1	CTTE	
Type/CNIT	Énergie		
906BA50FFM21350NMEE3DVD3	GO		
Document(s) présenté(s)			
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
138108			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			