



N° d'imprimé: F066740363 PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 10/09/2025 25029897 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances critiques Défaillances critiques (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 1.1.16.c.3. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS : Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité : performances de freinage réduites (AVD) 10/09/2025 1.4.2.a.3. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Défaillances majeures 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE: Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement Contre-visite défectueux (AVG,AVD) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D) IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET N° D'AGREMENT : \$059F508 LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (ARD) (9) RAISON SOCIALE: 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES: Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou HDF CT montage inadapté (ARG, ARD) (3) COORDONNÉES: 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures (G) 6.2.6.b.2. AUTRES SIÈGES: "Dépassement du nombre de sièges autorisé; disposition **59113 SECLIN** non conforme à la réception " (C) 03.20.62.83.35 6.2.9.c.2. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR : Équipement hydraulique non étanche : perte excessive de substances dangereuses (C) 8.2.22.e.2. OPACITÉ: Contrôle impossible des émissions à l'échappement N° D'AGREMENT: 062S1345 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES: Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque SIGNATURE: pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) Défaillances mineures IDENTIFICATION DU VÉHICULE 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en d'un feu de brouillard avant (G,D) circulation 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AV) 805 ANM 59 (F) 27-08-2001 27-08-2001 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : Marque Désignation commerciale 05/02/2019:55859 Km / 15/02/2019:55903 Km / 26/01/2021:56871 Km / NISSAN NV400 24/02/2021:56909 Km / 21/09/2022:58591 Km / 22/02/2023:59357 Km / (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VWASBFTL011135934 N₁ VASP Type/CNIT Énergie SBFTL034MOD GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES MESURES 59382 AVG Αv AvD ArG Ar ArD Ripage (-8 à + 8 m/km) -5.2m/kmINFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Dissymétrie suspension (<=30%) 7% 30% Forces verticales 1643daN 1718daN Frein de service Forces de freinage 447daN 488daN 535daN 544daN Déséquilibre (<20%) 28 Force de freinage (efficacité) 447daN 488daN 535daN 544daN Taux d'efficacité (=>50%) 59% Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%) 88 Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.9% D:-4.0%Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-0.8% D:-4.0%