



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE N° d'imprimé : F067127767

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 07/10/2025 25030283 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures 1.1.2.a.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE : Course (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ trop grande, réserve de course insuffisante 1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable (AR) 06/12/2025 3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES: Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balavage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs (AV) NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G) Contre-visite ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET 4.2.1.a.2. LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (AVG,ARG) IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 4.3.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FÈUX STOP) : Feu de couleur autre D'AGREMENT : S059F508 que rouge ; intensité lumineuse fortement réduite (ARG) ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE (9) RAISON SOCIALE: SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : HDF CT (3) COORDONNÉES: visibilité fortement réduite (ARG) 4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FÉUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite **59113 SECLIN** 6.2.9.c.2. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIFURS ET EXTÉRIFURS 03.20.62.83.35 : Équipement hydraulique non étanche : perte excessive de substances dangereuses (AV,C) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque N° D'AGREMENT: 059D1269 pour la sécurité des autres usagers de la route (AV,C) Défaillances mineures SIGNATURE: 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE: Mauvais fonctionnement 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une **IDENTIFICATION DU VÉHICULE** 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en détériorées (AVG) CB-682-TE (F) 22-02-2012 22-02-2012 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 14/01/2020:18309 Km / 07/01/2022:23358 Km / 14/02/2022:23362 Km / Marque Désignation commerciale 16/02/2022:23371 Km / 07/03/2024:27153 Km / 20/03/2024:27212 Km / **IVECO** 35S11 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre ZCFC3571605897618 N₁ VASP Type/CNIT Énergie IS35SI2AAID11A1AAA3CA2AG31 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES 27404 MESURES AVG Αv AVD ArG Ar ArD

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

Ripage (-8 à + 8 m/km) +1.1m/km

Dissymétrie suspension (<=30%) 7% 7%

1310daN

Frein de service 446daN

Forces de freinage

Forces verticales

515daN 400daN 582daN Déséquilibre (<20%) 14% 32%

Force de freinage (efficacité) 515daN 400daN 446daN 582daN Taux d'efficacité (=>50%) 59%

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%) 25%

Opacité des fumées (1.50m-1) C1:<0.10 C2:<0.10 Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G:+0.8% D:-1.8%

1970daN