

PROCÈS-VERBAL

DEKRA

N° d'imprimé : D 133683814

DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

Nº D'AGRÉMENT

S059D342 MULTICARS

(9) RAISON SOCIALE:

115 Bis route de Seclin

(3) COORDONNÉES:

59175 VENDEVILLE

Tél: 03 20 94 94 94

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

Nº D'AGRÉMENT .

059D1698

SIGNATURE



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

Date de 1ere mise en circulation

DK-115-FP(F)

19/09/2014

19/09/2014

Marque

Désignation commerciale

PEUGEOT

PARTNER

(1) Nº dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF37M9HF0EJ594327

N₁ CTTE

Type/CNIT

Énergie

GO

N10PGTCT0093097

Document(s) présenté(s)

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

20/10/2025

25060020

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S):

0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION: Plaque non conforme: AV

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte): ARD, ARG

1.1.15.d.2. CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE : Fixation des câbles défectueuse : ARD

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté: AVD, AVG

5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : AVD

6.2.10.a.2. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute : AVD

7.1.2.a.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée : ARD, ARG

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S):

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé : AVG

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse : D

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : ARD, ARG

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration: ARG

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

87 780 km / 02.08.2019: 66 771 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

102440

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE G D G Ripage (-8 à +8 m/km): -2.9 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%): 7 % 9 % Force verticales: 887 daN 661 daN Frein de service

Forces de freinage (déséguilibre) : Déséquilibre (< 20%) :

328 daN 325 daN 203 daN 223 daN

D

223 daN

1 % 9 % Forces de freinage (efficacité) : 328 daN 325 daN 203 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 69 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 25 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.51m⁻¹): C1: < 0.10 C2: < 0.10

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):

-2.1 % 0.3 %

Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%): 1.6 % -4.0 %