

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92469786

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 12/09/2025 25019161 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défavorable pour défaillances critiques

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/09/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9)RAISON SOCIALE: SARI VERIFALITO

(3) COORDONNÉES: 300 A QUAI DES ENTREPRISES

> 84660 MAUBEC Tél · 0490768002

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

084D1028 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation 04/07/2025 06/10/2014 DK-907-SF (F) Marque Désignation commerciale IVECO 35C13 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre ZCFC2359105993133 N1 CTTE Type / CNIT Energie IS35CI2AAID11A1ABD4EA2EG66A GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de iustice

Défaillances critiques :

2.1.3.b.3. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations : risque très grave de détachement D

Défaillances maieures :

2.1.1.c.2. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Usure excessive de l'axe de sortie

2.3.1.a.2. JEU DANS LA DIRECTION: Jeu excessif

4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de

croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD

4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse ARD ARG

4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG

4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse

Défaillances mineures :

1.1.12.b.1. FLEXIBLES DE FREINS: Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts AVD

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG

2.7.1.a.1. RIPAGE: Ripage excessif

4.6.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse AR

5.3.2.d.1. AMORTISSEURS: Ecart significatif entre la droite et la gauche AR

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manguants, mal fixés ou gravement rouillés AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 03/10/2018: 112196 km / 25/09/2019: 135820 km / 16/09/2020: 161381 km / 13/09/2021 · 185386 km / 25/11/2022 · 225446 km / 14/04/2025 · 248472 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 248787

S084T149

25019161 XXXXXXXX

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

DK-907-SF CT:12/09/2025

N° D'AGRÉMENT : S084T149 N° SÉRIE : ZCFC2359105993133

N° D'IMPRIMÉ: T92469786 Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 1408 daN Forces verticales: Frein de service 516 daN Forces de freinage : 453 daN 385 daN Déséquilibre (<20%): 13 % 516 daN 453 daN Forces de freinage (efficacité): 385 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 66 %

G

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

14 %

-13.2 m/km

ח

ARRIERE

42 %

n

1149 daN

359 daN

359 daN

G

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %

Émissions à l'échappement

Ripage (-8 à +8 m/km):

Opacité des fumées(0.52 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : +0.6 %