



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : F067127759 (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL NATURE DU CONTRÔLE 06/10/2025 25030277 Contrôle technique périodique (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances maieures Défaillances majeures 1.1.16.c.2, CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS : Défaut du cylindre ou de l'étrier ou (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ actionneur mal monté compromettant la sécurité (AVG) 3.3.1.a.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Dispositif rétroviseur 05/12/2025 manguant ou fixé de manière non conforme aux exigences (AVD) 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE fortement endommagé ou mal fixé (AVD) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de Contre-visite croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D) ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE 4.4.1.c.2. SIGNAL DE DÉTRESSE) : Mauvaise fixation : très grand risque de IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGREMENT : S059F508 ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE): 4.5.1.c.2. Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement (9) RAISON SOCIALE: HDF CT 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES: Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou (3) COORDONNÉES: montage inadapté (AVG,AVD) 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE AMORTISSEURS: Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (ARG) 59113 SECLIN 6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Lègère fêlure ou déformation d'un longeron 03.20.62.83.35 ou d'une traverse (AV) 6.2.6.a.2. AUTRES SIÈGES: Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) (AV) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 6.2.9.a.2. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS Fixation défectueuse d'un accessoire ou équipement (AR) N° D'AGREMENT: 059D1269 6.2.9.c.2. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche : perte excessive de substances SIGNATURE: dangereuses (ARG, ARD) 7.1.3.a.2. LIMITEUR D'EFFORT DE CEINTURE DE SÉCURITÉ : Limiteur d'effort endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le **IDENTIFICATION DU VÉHICULE** véhicule (AVG) (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en 8.2.22.c.2. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement circulation important EG-763-ML (F) 03-11-2016 03-11-2016 Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0302 P0303 P0380 Désignation commerciale Marque 8.2.22.e.2. OPACITÉ: Contrôle impossible des émissions à l'échappement CABSTAR-MULTITEL NISSAN-MULTITEL 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) VWASUFF24G6192188 VASP N<sub>1</sub> Défaillances mineures 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour Énergie Type/CNIT légèrement usé (ARG,ARD,AVG,AVD) N10NNMVS000G217 GO 2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION: Jeu anormal 2.7.1.a.1. RIPAGE: Ripage excessif Document(s) présenté(s) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou << Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal >> un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ MESURES Αv AvD ArG Ar ArD 113939 -8.4m/kmRipage (-8 à + 8 m/km) INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Dissymétrie suspension (<=30%) 35% 88 Forces verticales 1651daN 1614daN

Frein de service

Forces de freinage

Déséquilibre (<20%)

Taux d'efficacité (=>50%)

Feux croisement (-3.0% à -0.5%)

Force de freinage (efficacité) 626daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)

626daN

Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:% D:-4.0%

10%

566daN

566daN

G:+0.4%

578daN

578daN

604daN

604daN

72%

23%

D:+0.4%

5%