

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

## Exemplaire conservé par le centre

## N° D'IMPRIMÉ T 92469917 NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 22/09/2025 25019292 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

21/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9)RAISON SOCIALE: SARL VERIFAUTO

(3) COORDONNÉES: 300 A QUAI DES ENTREPRISES

84660 MAUBEC Tél: 0490768002

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

IDENTIFICATION DILVÉUICIII E

084S1037 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DO VERICOLE					
		e de 1ère mise n circulation			
03/08/2022 2		1/09/2016			
Désignation commerciale					
DISCOVERY SPORT					
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre					
SALCA2BN8HH643085 M1		VP ]			
Type / CNIT					
M1GLDRVP0004588		GO			
Document(s) présenté(s)					
	d'immatriculation 08/2022 Désignation DISCOVI (5) Catégorie	d'immatriculation Date den con 198/2022 21/0 Désignation commercia DISCOVERY SPOR (5) Catégorie internations M1			

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de iustice

## Défaillances majeures :

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG. AVD

6.2.13.b.2. AUTRES OUVRANTS : Détérioration susceptible de provoquer des blessures AV

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Corrosion du berceau AR

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 25/09/2020: 71634 km / 28/07/2022: 107550 km / 30/07/2024: 147634 km

(4)KII	LOME	ETRA	GE	REL	E۷	Е

162615 INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

> **EY-522-XN** CT:21/11/2025

N° D'AGRÉMENT : S084T149 N° SÉRIE : SALCA2BN8HH643085

N° D'IMPRIMÉ: T92469917

S084T149 25019292 XXXXXXXX

	AVANIT	ADDIEDE
MESURES REALISEES	S ET VALEURS LIMITES CO	DRRESPONDANTES

	AVANT			ARRIERE
	G	D	G	D
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :		-4.1 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		12 %		3 %
Forces verticales :		1161 daN		876 daN
Frein de service	400 doN	270 daN	224 daN	222 daN

224 daN Forces de freinage : 408 daN 378 daN 232 daN Déséquilibre (<20%): 8 % 408 daN 378 daN 224 daN 232 daN Forces de freinage (efficacité) : Taux d'efficacité global (≥58 %) : 60 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 25 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -1.7 % -2.2 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.6 %-2.7 %