n

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 07/10/2025 25019485 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

07/10/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9)RAISON SOCIALE: SARI VERIFALITO

(3) COORDONNÉES: 300 A QUAI DES ENTREPRISES

> 84660 MAUBEC Tél · 0490768002

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

084C1050 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation 23/05/2003 29/07/2002 9291 XE 84 (F) Marque Désignation commerciale CHRYSLER SEBRING (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre 1C3ELN5Y31N601923 M1 VΡ Type / CNIT Energie MC31605JT382 ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de iustice

Défaillances critiques :

5.3.3.a.3. TUBES DE POUSSÉE. JAMBES DE FORCE. TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu: risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée AVD

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé AVG AVD

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG, AVD

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG. AVD 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse ARD ARG

4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu ARD, ARG

5.3.2.a.2. AMORTISSEURS: Amortisseur mal fixé AVG, AVD

5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AVD

5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu ARD,

5.3.4.b.2. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière manquant ou fêlé AVG. AVD

6.1.1.c.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage AVG

6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement

8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0601

Défaillances mineures :

2.7.1.a.1. RIPAGE: Ripage excessif

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

4.6.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse AR

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG

5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES: La pression des pneumatiques est anormale ou

Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

143282

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

9291 XE 84 CT:07/10/2025

N° D'AGRÉMENT : S084T149 N° SÉRIE : 1C3ELN5Y31N601923

N° D'IMPRIMÉ: T92470111

S084T149 25019485 XXXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES ARRIERE G G ח Ripage (-8 à +8 m/km): -14.5 m/km

11 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 6 % 902 daN 625 daN Forces verticales:

Frein de service

305 daN 187 daN Forces de freinage : 293 daN 189 daN Déséquilibre (<20%): 2 % 305 daN Forces de freinage (efficacité): 293 daN 189 daN 187 daN Taux d'efficacité global (≥50 %): 63 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0.02 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.14 % Lambda (0.97 à 1.03)

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : +0.6 % -0.1 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %): +1.0 % +06%

PROCÈS-VERBAL

servé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92470112	DE CONTRÔLE TECHNIC	QUE Exemplaire conservé par			
NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	07/10/2025	25019485			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANC	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances critiques	Suite du procès-verbal				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
07/10/2025	/	6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	une traverse ARD				
Contre-visite	2018 : 25/07/2018: 128877 km / 07/08/20	s contrôles techniques depuis le 20 mai 19 : 129902 km / 05/10/2021 : 132345 km /			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	03/04/2024 : 142089 km Attention ce procès-verbal contient	2 pages			
N° D'AGRÉMENT: S084T149	, montroll of process volume.	- puges			
(9)RAISON SOCIALE: SARL VERIFAUTO					
(3) COORDONNÉES: 300 A QUAI DES ENTREPRISES					
84660 MAUBEC Tél: 0490768002					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÉMENT: 084C1050					
SIGNATURE:					

IDENTIFICATION DU VEHICULE					
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation				ate de 1ère mise en circulation	
9291 XE 84 (F)	23/05/2003		29	9/07/2002	
Marque		Désignation commerciale			
CHRYSLER		SEBRING			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre			nale Genre		
1C3ELN5Y31N601923		M1		VP]	
Type / CNIT			Energie		
MC31605JT382			ES		
Document(s) présenté(s)					
1				,	

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 143282

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

DATE:

XXXXXXXX XXXXXXXXX

PROCÈS-VERBAL N°:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

XXXXX xxxxxx

S084T149 25019485 **XXXXXXXXX**

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AV/A NIT	ADDIEDE			

		AVAINI		ANNIENE	
	G	D	G		D
Ripage (-8 à +8 m/km):		-14.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		11 %		6 %	

902 daN 625 daN Forces verticales :

Frein de service 305 daN 293 daN 189 daN 187 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%) : 2 % Forces de freinage (efficacité) : 305 daN 293 daN 189 daN 187 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 63 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0.02 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.14 % Lambda (0.97 à 1.03)

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : \pm 0.6 % -0.1 % +0.6 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : +1.0 %