

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 66628755

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 15/10/2025 25056272 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084C157

SARL AUTOSECURITE MAUBEC (9)RAISON SOCIALE:

(3) COORDONNÉES: 430 A ROUTE DE CAVAILLON

> 84660 MAUBEC Tél : 04 32 52 17 32

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

IDENTIFICATION DILVÉUICHI E

084S1037 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DO VEHICOLE					
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation			
AE-200-MW (F)	06/07/2017		02/11/2009		
Marque	Désignation commerciale				
PEUGEOT	3008				
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre					
VF30URHE89S109887		N	Л1	VP	
Type / CNIT				Energie	
MPE5614YD824				GO	
Document(s) présenté(s)					

ou un huissier de justice (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

253554

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE

AE-200-MW CT:14/12/2025

N° D'AGRÉMENT : S084C157 N° SÉRIE : VF30URHE89S109887

N° D'IMPRIMÉ: C66628755

S084C157 25056272 XXXXXXXX

Défaillances majeures :

1.1.12.b.2. FLEXIBLES DE FREINS : Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce ARG

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux AR

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures D

8.2.21.a.2. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION : L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux

8.2.22.a.2. OPACITÉ: L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT): Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG. AVD

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARG 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG,

ARD, AVD, ARG 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé D

8.2.22.c.1. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0183

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 30/04/2019: 159180 km / 26/04/2021: 193331 km / 24/06/2021: 195197 km / 20/04/2023 : 224097 km / 25/05/2023 : 225574 km / 25/04/2025 : 248871 km

MESURES REALISEES ET	VALEURS LIMITES C	ORRESPONDANTES
	AVANT	ARRIERE

ח

Ripage (-8 à +8 m/km): +0.3 m/km 7 % 0 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 985 daN 618 daN Forces verticales: Frein de service

G

374 daN 342 daN 239 daN 237 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 9 % 1 % 374 daN Forces de freinage (efficacité): 342 daN 239 daN 237 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 74 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:0.57 m-1 C2:0.47 m-1 C3:0.61 m-1 Moyenne:0.55 m-

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -3.6 % -3.8 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : +0.6 % -0.3 %

n

G