

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

08/10/2025

### Exemplaire conservé par le centre

25019492

## **N° D'IMPRIMÉ T 92470119** NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL

Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

07/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9)RAISON SOCIALE: SARI VERIFALITO

(3) COORDONNÉES: 300 A QUAI DES ENTREPRISES

> 84660 MAUBEC Tél : 0490768002

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

084C1050 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

(2) Immatriculation et pays	s Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
EJ-972-MQ (F)	24/01/2017		24/01/2017	
Marque	Désignation commerciale			
NISSAN	NV200			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre				nale Genre
VSKHBAM20U0122294		ı	N1	CTTE
Type / CNIT				Energie
N10NSSCT0254971				GO
Document(s) présenté(s)				

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE** 

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de iustice

#### Défaillances majeures :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARG 7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

#### Défaillances mineures :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG,

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE): Source lumineuse partiellement

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé D

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration AR

8.2.22.d.1. OPACITÉ: Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 01/02/2021: 37787 km / 31/03/2021: 40107 km / 14/06/2022: 51933 km / 19/01/2023 : 58194 km / 15/04/2025 : 73978 km

## (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 74032

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE DATE : PROCÈS-VERBAL N°:

> **EJ-972-MQ** CT:07/12/2025

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

N° D'AGRÉMENT : S084T149 N° SÉRIE : VSKHBAM20U0122294

N° D'IMPRIMÉ: T92470119

S084T149 25019492 XXXXXXXX

# MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ח

ARRIERE

ח

G

Ripage (-8 à +8 m/km): -5.5 m/km 5 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 8 % 865 daN 659 daN Forces verticales:

G

Frein de service

308 daN 259 daN Forces de freinage : 333 daN 276 daN Déséquilibre (<20%): 8 % 7 % 308 daN 333 daN 276 daN Forces de freinage (efficacité) : 259 daN Taux d'efficacité global (≥50 %): 77 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 28 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.53 m-1) C1:0.12 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.8 %-1.1 %