

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

## Exemplaire conservé par le centre

**N° D'IMPRIMÉ T 92470242** 

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 15/10/2025 25019615

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9)RAISON SOCIALE: SARI VERIFALITO

(3) COORDONNÉES: 300 A QUAI DES ENTREPRISES

> 84660 MAUBEC Tél : 0490768002

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

084C1050 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE** 

Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation 25/10/2017 08/09/2017 EQ-945-JG (F) Marque Désignation commerciale PEUGEOT **EXPERT** (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF3VFAHKHHZ043024 N1 CTTE Type / CNIT Energie N10PGTCT0488268 GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de iustice

Défaillances majeures :

4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse

défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVD

4.5.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE): Mauvaise fixation: très grand risque de détachement ou d'éblouissement A\/D

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures D

6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement ARD

6.2.3.d.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures AVD

8.2.22.e.2. OPACITÉ: Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillances mineures :

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif

légèrement endommagé ou mal fixé D

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, ARD, AVD, ARG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, AVD, D

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARD

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AV

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration AR

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 28/07/2021: 74711 km / 21/11/2022: 104407 km / 12/09/2023: 115340 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

S084T149

25019615 XXXXXXXX

141331

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**EQ-945-JG** CT:14/12/2025

N° D'AGRÉMENT : S084T149 N° SÉRIE : VF3VFAHKHHZ043024

N° D'IMPRIMÉ: T92470242

G G n ח Ripage (-8 à +8 m/km): -6.0 m/km 2 % 10 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 1152 daN 916 daN Forces verticales: Frein de service

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE

429 daN 387 daN 281 daN Forces de freinage : 292 daN Déséquilibre (<20%): 10 % 429 daN 387 daN Forces de freinage (efficacité) : 292 daN 281 daN

Taux d'efficacité global (≥50 %): 67 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.4 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.6 %+0.6 %