

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE VOLONTAIRE

N° d'imprimé : F001387194

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire complet	21/05/2025	6861

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : S059F508
 RAISON SOCIAL : HDF CT
 ADRESSE : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE

 59113 SECLIN
 03.20.62.83.35

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 062S1345
 SIGNATURE : 

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date C.I.	Date 1ere circulation
GM-123-AM	06-02-2023	06-02-2023
Genre	Marque	Type
CTTE	IVECO	ABSENT
N° de série dans la série du type	Energie	
ZCFCE35B705519245	GO	
Kilométrage au compteur	Désignation commerciale	
24726	35C16	

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

MM. MERCIER
 ADRESSE : 71 AVN DE FLANDRE

 59700 MARCQ EN BAROEUL

Le présent procès-verbal résulte d'un contrôle technique dit **volontaire** qui ne peut être assimilé au contrôle technique obligatoire prévu par le Code de la route.
 En cas de contrôle administratif et/ou de cession du véhicule, le contrôle technique volontaire ne pourra permettre de justifier la réalisation des obligations imposées par le Code de la route.

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié

Défaillances majeures

4.1.2.a.2. **ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT)** : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)

Défaillances mineures

4.5.2.a.1. **RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT)** : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

8.2.22.a.1 **OPACITÉ** : Mesures d'opacité légèrement instables

Document(s) présent(s)
 Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Frein de service						
Déséquilibre		3			2	
Force	540		556	377		373
Force roue/roue	540		556	377		373
Taux				65		
Frein de stat.						
Force	335					351
Taux				24		
Pesée du véhicule		1543		2826		1283
Suspension						
Efficacité	60		68	85		88
Dissymétrie		11			3	
Dérive	+0.9					
Feux de croisement	+0.0					-0.3
Feux de brouillard	-4.0					-0.9
Opacité des fumées (=0.50m ⁻¹)	C5:<0.10 C6:<0.10 C7:<0.10 Moyenne					

