



Bureau Veritas Exploitation SAS

LIEVIN
11 rue Léon Blum
62800 LIEVIN France
Téléphone : 03 21 44 99 00
Mail : cedric.dufour@bureauveritas.com

A l'attention de SAADAOU SOFIAN

MERCIER AUTO
100B RUE DU PLAVITOUT
7700 MOUSCRON

Copie à M. DELOBEL

Rapport de vérification générale périodique d'appareil(s) de levage

PEMP 3A JLG 3246ES N° 1200012916 N° 8026



Intervention du 15/05/2025

Coordonnées du site :
Nom du site : MERCIER AUTO

Lieu d'intervention :
100B RUE DU PLAVITOUT
7700 MOUSCRON

Numéro d'affaire : 20481430
Référence du rapport : 20481430/2.71.6.R
Rédigé le : 15/05/2025
Par : Cédric DUFOUR
Ce document a été validé par son auteur

Références client
8026

Ce rapport contient 1 fiche

Accréditation Cofrac n° 3-1335, inspection
Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos équipements de travail identifiés ci-après. Ce rapport remplace et annule le ou les éventuel(s) rapport(s) provisoire(s) émis par notre inspecteur lors de son ou ses intervention(s).

Ce rapport comprend une fiche par équipement de travail dans laquelle sont mentionnées : la réglementation prise en référence, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, l'avis général, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Nota : les points de vérification dont l'intitulé est suivi d'un astérisque () ne sont pas couverts par l'accréditation mentionnée en page de garde du présent rapport.*

Rappel des obligations de l'employeur

La vérification, dont le type (mise ou remise en service, périodique) est précisé dans le titre du rapport, a été réalisée en référence à la réglementation mentionnée dans la fiche de l'équipement.

Les examens effectués ainsi que les éventuelles mesures et participations aux essais ont été réalisés :

- dans la configuration présentée le jour de la vérification ;
- sur les parties visibles et accessibles ;
- sans démontage ;
- sans intervention nécessitant la modification ou le dérèglement des circuits ou dispositifs de sécurité ;
- en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés, appropriés et conformes à la réglementation.

A défaut d'une demande de l'employeur et de mention contraire dans les fiches du présent rapport, la vérification ne porte pas sur :

- les équipements, appareils de levage, accessoires de levage et moyens d'accès dédiés aux opérations de montage, démontage, maintenance ou transport que ceux-ci soient installés ou non à demeure ;
- les examens et essais de l'efficacité des dispositifs agissant en cas de dépassement des conditions d'emploi (tels que freins de secours et/ou de sécurité, dispositifs hors course, détecteurs de survitesse) nécessitant la mise en œuvre de moyens d'essai particuliers ou la neutralisation de certains organes pouvant présenter des risques importants, notamment pour les opérateurs.

Leurs vérifications peuvent faire l'objet d'une mission complémentaire sur demande de l'employeur.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification soit par :

- les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil
- les épreuves, celles-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie préjudiciable à la résistance et/ou à la stabilité de l'équipement.

Pour mémoire : Seuls les équipements de travail pour lesquels l'arrêté du 1er mars 2004 est cité en texte de référence sur leur fiche correspondante peuvent être utilisés pour du levage de charges.

Nota : Le présent document n'est pas un rapport de vérification de l'état de conformité. Ce document ne peut pas être présenté en réponse à une demande de l'inspection du travail portant sur la vérification de l'état de conformité d'un équipement de travail.

Actions à mener

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, **l'employeur décide ou non la (re)mise ou le maintien en service de chaque équipement** (selon le type de vérification).

De plus, le cas échéant l'employeur doit remédier aux anomalies ou défauts constatés lors de la vérification.

Enfin, l'employeur doit tenir à jour :

- **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport ;
- **un carnet de maintenance par appareil de levage**, y consigner toutes les opérations de maintenance et de vérification.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Critères	Pictogrammes		
✓ Sans observation	✓	✓	✗
✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés	✓	✗	✗ ou ✓
✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Synthèse

Personne(s) rencontrée(s)

A notre arrivée, nous nous sommes présentés à M. DELOBEL Frédéric.

Équipement(s) objet(s) du présent rapport :

PEMP 3A : 1



Fiche n° 1 : Localisation : MERCIER MOUSCRON
Marque: JLG Type: 3246ES n°série: 1200012916 n°interne: 8026

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | MERCIER AUTO

ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

Fiche N° 1 : PEMP 3A

N° interne : 8026
Localisation : MERCIER MOUSCRON

Marque : JLG
Type : 3246ES
N° de série : 1200012916
Année de mise en service : 2006

Point vérifié	Actions à entreprendre
A.1- Carnet de maintenance	Pour mémoire, l'équipement doit disposer d'un carnet de maintenance tenu à jour
Code Obs. : CD/150525/144109/1	Date de 1 ^{er} signalement: 15/05/2025 NOUVEAU
A.17- Rapports de vérification	Placer sur l'appareil le rapport de mise en service.
Code Obs. : CD/150525/144152/0	Date de 1 ^{er} signalement: 15/05/2025 NOUVEAU
4.4- Organes de roulement	Remplacer les bandages détériorés.
Code Obs. : CD/150525/150512/0	Date de 1 ^{er} signalement: 15/05/2025 NOUVEAU
5.2- Equipements, canalisations	Remettre la vis de fixation manquante sur le capteur de position d'élévation de la plateforme (situé sur l'axe du premier bras de ciseaux)
Code Obs. : CD/150525/144559/0	Date de 1 ^{er} signalement: 15/05/2025 NOUVEAU
5.2- Equipements, canalisations	Remettre en état la gaine de protection du câble électrique du moteur de translation de la roue droite.
Code Obs. : CD/150525/144504/0	Date de 1 ^{er} signalement: 15/05/2025 NOUVEAU

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié	Actions à entreprendre
7.2- Constitution, fixation, plancher	Remettre en place un revêtement anti-dérapant sur le plancher.
Code Obs. : CD/150525/144932/0	Date de 1 ^{er} signalement: 15/05/2025 NOUVEAU
10.8- Organes de transmission, accouplements, articulations	Remettre en place le circlips manquant sur un axe du dispositif anti-nid de poule coté droit.
Code Obs. : CD/150525/145122/0	Date de 1 ^{er} signalement: 15/05/2025 NOUVEAU
10.8- Organes de transmission, accouplements, articulations	Remettre en place les circlips manquants sur les axes des biellettes de direction.
Code Obs. : CD/150525/144827/0	Date de 1 ^{er} signalement: 15/05/2025 NOUVEAU

Fiche N°1	PEMP 3A	N° série : 1200012916
	Marque : JLG	N° interne : 8026

	Type : 3246ES	
	Année de mise en service : 2006	Texte de référence : Arrêté du 1er mars 2004
	Localisation : MERCIER MOUSCRON	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M. DELOBEL Frédéric

✗ Avis général : Non satisfaisant : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Actions à entreprendre

Les observations sont indiquées au niveau du chapitre « Liste récapitulative des observations issues de la vérification »

Caractéristiques

Energie(s) : Electrique, Hydraulique	C.M.U. (kg) : 450
Nb de personnes : 2	Hauteur de levage (m) : 9.68
Compteur horaire : 306	Châssis : Automoteur
Marquage Constructeur : CE	

Avertisseur(s)

Sonore(s) : Charge / moment	Lumineux : Charge / Moment
------------------------------------	-----------------------------------

Mécanismes

Type de structure : Ciseaux	Dispositif de maintien à l'horizontale : Par conception
Bras pendulaire : Non	

Dispositifs de sécurité

Anti-écrasement en position basse : Arrêt automatique avec temporisation	Parachute : Clapets anti-retour pilotés
---	--

Équipements

Désignation : Plate-forme	Vérifié : Oui
----------------------------------	----------------------

Marque : JLG	Type : Acier
Nb personnes : 2	Capacité (kg) : 450

Dimensions

Longueur (m) : 2.5	Largeur (m) : 1.1
---------------------------	--------------------------

Extension(s) : Oui

Aspects documentaires

Carnet de maintenance

Modification importante : Carnet de maintenance non présenté

Charges et essais

Essais : Les essais en charge ont été réalisés avec la charge maximale d'utilisation (à la portée indiquée le cas échéant).
--

Description et conditions d'exécution des essais

Fiche N°1	PEMP 3A	N° série : 1200012916
	Marque : JLG	N° interne : 8026

Description : Plate-forme : Charge uniformément répartie.	Charge d'essai estimée (kg) : 450
--	--

Déclenchement du limiteur de charge

Charge (kg) : 500.0

Fiche N°1	PEMP 3A	N° série : 1200012916
	Marque : JLG	N° interne : 8026

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

Caractéristiques Équipements Suspentes Appareil de mesure utilisé A Aspects documentaires A. 1 Carnet de maintenance A.2 Affichage capacité A.4 Affichage divers (plaques constructeur...) A.7 Consignes de sécurité et d'utilisation A.8 Déclaration de conformité / Marquage CE A.14 Notice d'instruction A.17 Rapports de vérification B Conduite et manoeuvre de l'équipement 1 Accès installés à demeure 1.5 Accès à la nacelle ou plate-forme 3 Charpente 3.3 Lests et contrepoids 3.21 Mât, tourelle, flèche, bras, ciseaux 4 Châssis 4.4 Organes de roulement 4.5 Ossature, châssis porteur 5 Source d'énergie 5.1 Dispositif de séparation générale 5.2 Equipements, canalisations 7 Poste de conduite 7.2 Constitution, fixation, plancher 7.3 Protection contre les chutes de hauteur 7.4 Protection contre les risques de cisaillement	8 Organes de service et de manoeuvre 8.1 Mise en marche / Arrêt normal 8.2 Interdiction d'emploi 8.3 Autres arrêts accessibles (urgence ...) 8.4 Indicateurs et dispositifs de signalisation 8.5 Identification des organes de service 8.6 Retour automatique au point neutre 8.7a Avertisseur sonore 8.7b Avertisseur lumineux 8.9 Protection contre les manoeuvres involontaires 8.11 Poste de dépannage 8.13 Poste de sauvetage prioritaire 8.14 Sélecteur de postes de conduite 10 Mécanismes 10.1 Limiteur de vitesse (absence d'emballement) 10.3 Dispositif d'immobilisation hors service 10.5 Freins des mouvements concourant au levage 10.6 Groupes moto-réducteurs, vérins et circuits hydrauliques 10.8 Organes de transmission, accouplements, articulations 10.9 Protection des organes mobiles de transmission 10.12 Freins de stationnement 10.16 Frein de translation 10.18 Limitation de la vitesse de translation 11 Dispositifs de sécurité 11.1a Limiteurs de course haut des mouvements de levage 11.3 Limiteur de charge 11.5 Parachute ou dispositif équivalent 11.6 Dispositif de blocage des éléments mobiles en position route 11.10 Détecteur d'obstacles 11.19 Indicateur de dévers 11.23 Détecteur de dévers 11.25b Protections anti-nid de poule 11.27a Asservissement PV/GV 12 Charges et essais Description et conditions d'exécution des essais
--	--

«Référentiel» PEMP 11