

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



Réseau Sécuritest

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

NATURE DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/04/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

N° D'IMPRIMÉ

S084T149

(9) RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO

(3) COORDONNÉES :300 A QUAI DES ENTREPRISES

84660 MAUBEC Tél: 0490768002

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 084C1118

SIGNATURE ::

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

Date de 1^{ère} mise en circulation

DQ-555-EM (F)

07/07/2015

27/03/2015

Marque

Désignation commerciale

VOLKSWAGEN

UPI

(5) Catégorie internationale

(1) N° dans la série du type (VIN)

WWZZZAAZFD087415

VΡ

Type/CNIT

Énergie

M10VWGVPH14R979

ES

Genre

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

46331

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

02/04/2025

25017110

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :

5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'

essieu AVG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 25/03/2019: 26861 km / 27/03/2021: 33374 km / 21/03/2023: 38299 km /

27/02/2025 : 45755 km



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE AVANT G D -1.2 m/km Ripage (-8 à +8 m/km):

Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

2 %

3 %

Forces verticales:

583 daN

419 daN

Frein de service

189 daN

205 daN

143 daN

144 da N

Forces de freinage :

Déséquilibre (<20%):

Forces de freinage (efficacité) : 189 daN

205 daN

143 daN

144 daN

Taux d'efficacité global (≥58 %) :67 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.019

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :-1.1 %

-1.9 %