


 N° d'imprimé : F064800896 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		24/04/2025	25028023
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances critiques		3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AVD) 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (D) 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG,AVD) 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (ARG,ARD) 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AVG,AVD,ARG,ARD) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG,AVD,D,ARD,C) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR) 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux Kilomètres relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 30/08/2018:228644 Km / 26/09/2019:237709 Km / 04/06/2020:240637 Km / 07/08/2020:243240 Km / 08/08/2022:261651 Km / 26/08/2022:262134 Km / << Attention, ce procès-verbal contient 2 pages>>	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
24/04/2025			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contre-visite			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGREMENT : S059F508			
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT			
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE			
59113 SECLIN 03.20.62.83.35			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGREMENT : 062S1345			
SIGNATURE : 			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
AE-074-WX (F)	19-04-2010	22-03-2007	
Marque	Désignation commerciale		
CITROEN	JUMPER		
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre	
VF7YBBMFB11154824	N1	CTTE	
Type/CNIT	Énergie		
YBBMFB/BX	GO		
Document(s) présenté(s)			
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
269254			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			