



N° d'imprimé : F064579000

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL						
Contrôle technique périodique	05/03/2025	25027203						
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ							
Défavorable pour défaillances majeures	<p><b>Défaillances majeures</b></p> <p>0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme (AV)  2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations (AVG)  3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant  4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu (AVD)  4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)  4.3.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (AR)  5.2.2.c.2. JANTE : Jante gravement déformée ou usée (AVD)  5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVD)  6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV)  6.1.7.c.2. TRANSMISSION : Usure excessive des joints universels (AVD)  8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important  Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P1028  8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement</p> <p><b>Défaillances mineures</b></p> <p>6.1.5.a.1. SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ÉCHÉANT) : Support dans un état inacceptable  6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AR,AVG,D,ARG,ARD)  6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR)</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 28/08/2024:100709 Km /</p>							
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ								
04/05/2025								
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE								
Contre-visite								
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE								
N° D'AGREMENT : <b>S059F508</b>								
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT								
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE								
59113 SECLIN 03.20.62.83.35								
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR								
N° D'AGREMENT : 059D1269								
SIGNATURE :								
IDENTIFICATION DU VÉHICULE								
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation						
FS-426-VV (F)	21-09-2020	21-09-2020						
Marque	Désignation commerciale							
RENAULT	TRAFIC							
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre						
VF1FL000965791415	N1	CTTE						
Type/CNIT	Énergie							
N10RENCTA740685	GO							
Document(s) présenté(s)								
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice								
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES							
103993	M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD	
	Ripage (-8 à + 8 m/km)	+5.5m/km						
	Dissymétrie suspension (≤30%)	14%		0%				
	Forces verticales	1223daN			727daN			
	Frein de service							
	Forces de freinage	388daN	360daN	261daN	266daN			
	Déséquilibre (<20%)	8%		2%				
	Force de freinage (efficacité)	388daN	360daN	261daN	266daN			
	Taux d'efficacité (≥50%)				65%			
	Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)				21%			
	Feux croisement (-3.0% à -0.5%)	G:+1.2%		D:+0.8%				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE								