



N° D'IMPRIMÉ T 01178479

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle volontaire total		22/04/2025		25000206	
FONCTIONS CONTRÔLÉES			DÉFAILLANCES CONSTATÉES		
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.			Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire) 5.2.3.b.7. PNEUMATIQUES : Pneumatique usé, endommagé, entaillé, montage ou réparation inadapté AVG, AVD Défaillances mineures : 1.1.2.a.6. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE OU DU LEVIER A MAIN DU DISPOSITIF DE FREINAGE : Dégagement du frein rendu difficile AVD		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : L084T161					
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO					
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 084T8001					
NOM ET PRÉNOM : Non renseignés					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
GP-045-BM (F)		24/05/2023		24/05/2023	
Marque		Désignation commerciale			
YAMAHA		MWS125-C			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
MLESEK11000003032		L2e		MTL	
Type / CNIT		Energie			
SEK1A01		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
KILOMÉTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
3975			Émissions à l'échappement CO ralenti ($\leq 0.5\%$) : 0.24 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.3\%$) : 0.2 %		