n

38 %



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92308660 NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 22/05/2025 25017748 (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

21/07/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9)RAISON SOCIALE: SARI VERIFALITO

(3) COORDONNÉES: 300 A QUAI DES ENTREPRISES

> 84660 MAUBEC Tél: 0490768002

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

084C1118 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

Type / CNIT

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation		
DY-406-WM (F)	12/05/2025		13/01/2016	
Marque	Désignation commerciale			
IVECO	35C JPM			
(1) N° dans la série du type (VIN)		5) Catégorie internationale Genre		
ZCFC235900D555922		1	N1	CTTE

Energie

GO

S084T149

25017748 XXXXXXXX

N10VECCT631Y816

Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de iustice

Défaillances majeures :

3.3.1.a.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences D

4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse ARD, ARG

4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARD, ARG 4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX

DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARD, ARG

Défaillances mineures :

4.5.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE): Source lumineuse défectueuse AR

4.6.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ARD, ARG

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement

5.3.2.d.1. AMORTISSEURS: Ecart significatif entre la droite et la gauche AR 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, ARD, AR, ARG, D

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées G, D

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 14/01/2020: 88569 km / 13/01/2021: 101191 km / 03/01/2022: 114153 km / 19/12/2022 : 131434 km / 20/12/2023 : 144397 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 154622

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

DATE : PROCÈS-VERBAL N°:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

DY-406-WM CT:21/07/2025

N° D'AGRÉMENT : S084T149 N° SÉRIE : ZCFC235900D555922

N° D'IMPRIMÉ: T92308660 MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES AVANT G G ח

Ripage (-8 à +8 m/km): +0.0 m/km

9 % 1454 daN 1263 daN Forces verticales:

Frein de service

508 daN 475 daN 449 daN 414 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%):

508 daN 475 daN 449 daN 414 daN Forces de freinage (efficacité):

Taux d'efficacité global (≥50 %): 67 %

Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 27 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.53 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -1.7 %-0.5 %