

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

## Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92308658

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 22/05/2025 25017746

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

21/05/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 21/05/2026

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9)RAISON SOCIALE: SARI VERIFALITO

(3) COORDONNÉES: 300 A QUAI DES ENTREPRISES

> 84660 MAUBEC Tél: 0490768002

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

084C1118 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE								
(2) Immatriculation et pays	e de 1ère mise en circulation							
EA-310-CQ (F)	02/09/2021	1/03/2016						
Marque	Désignation commerciale							
IVECO	IVECO 35C13							
(1) N° dans la série du type	N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre							
ZCFC235990D5553	305	CTTE						
Type / CNIT Ene								
IS35CI2AAID11	GO							
Document(s) présenté(s)								

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de iustice

## Défaillances mineures :

0.3.1.a.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR: Managant ou introuvable 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES: La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable ARG

5.3.2.d.1. AMORTISSEURS: Ecart significatif entre la droite et la gauche AR 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG, G, ARD, AR, AVD, ARG, D

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 27/01/2020: 78487 km / 23/12/2020: 93433 km / 27/08/2021: 101046 km / 09/08/2022 : 117148 km / 04/08/2023 : 127413 km / 22/08/2024 : 143553 km

(	4)	K	IL	O	M	E	TF	₹A	G	Е	R	E	Ц	E,	۷	Ε

145469 INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**EA-310-CQ** 

CT:21/05/2027 POLLU:21/05/2026

N° D'AGRÉMENT : S084T149 N° SÉRIE : ZCFC235990D555305

N° D'IMPRIMÉ: T92308658

S084T149 25017746 XXXXXXXX

### MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

		AVANT		ARRIERE
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.0 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		8 %		66 %
Forces verticales :		1481 daN		1207 daN
Frein de service Forces de freinage :	511 daN	497 daN	384 daN	414 daN

497 daN

384 daN

414 daN

Taux d'efficacité global (≥50 %) : 67 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %

Émissions à l'échappement

Forces de freinage (efficacité) :

Déséquilibre (<20%):

Opacité des fumées(0.52 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -2.4 % -2.0 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %): -3.3 %

511 daN