

N° d'imprimé : F065344093 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	12/05/2025	25028216					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)						
11/07/2025	4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARD)						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (D,ARD)						
Contre-visite	6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse (AR)						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	6.2.10.a.2. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute (AV)						
N° D'AGREMENT : S059F508	6.2.9.c.2. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche : perte excessive de substances dangereuses (AR)						
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT	Défaillances mineures						
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE	4.6.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHÉ ARRIÈRE) : Glace défectueuse (ARD)						
59113 SECLIN 03.20.62.83.35	5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD,ARG,ARD)						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG)						
N° D'AGREMENT : 059D1269	6.2.9.b.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Accessoire ou équipement non conforme aux exigences (AR)						
SIGNATURE :	6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche (C,AR)						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 06/04/2021:27070 Km / 29/03/2023:33317 Km / 25/03/2024:36338 Km /						
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation					
EL-198-NQ (F)	10-04-2017	10-04-2017					
Marque	Désignation commerciale						
IVECO-MULTITEL	DAILY-MULTITEL						
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre					
ZCFC1358405149503	N1	VASP					
Type/CNIT	Énergie						
N10VCMVS0504169	GO						
Document(s) présenté(s)							
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
41265	M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
RÉMARQUES SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	Ripage (-8 à + 8 m/km)		+5.3m/ km				
	Dissymétrie suspension (<=30%)		17%			0%	
	Forces verticales		1440daN			1834daN	
	Frein de service						
	Forces de freinage	500daN		486daN	609daN		664daN
	Déséquilibre (<20%)		3%			9%	
	Force de freinage (efficacité)	500daN		486daN	609daN		664daN
	Taux d'efficacité (=>50%)				68%		
	Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)				23%		
	Opacité des fumées (0.22m ⁻¹) C1:<0.10 C2:<0.10						
Feux croisement (-3.0% à -0.5%)		G: -3.9%		D: -3.5%			