

N° d'imprimé : F065344039 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique		06/05/2025	25028164					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle						
05/07/2025		4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu (AVD)						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)						
Contre-visite		5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (ARG,ARD)						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AVG,AVD,ARG,ARD)						
N° D'AGREMENT : S059F508		6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures (ARD)						
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT		6.2.10.c.2. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Bandes de roulement insuffisamment couvertes (AVG,AVD)						
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE		8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important						
59113 SECLIN		Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P1028						
03.20.62.83.35		8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		Défaillances mineures						
N° D'AGREMENT : 062S1345		1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG,ARD)						
SIGNATURE : 		3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu (AVG)						
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG)						
FS-893-TY (F)	18-09-2020	6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (ARG,ARD)						
Marque	Désignation commerciale	6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux						
RENAULT	TRAFIC	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 10/09/2024:137839 Km /						
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale							
VF1FL000X65791357	N1							
Type/CNIT	Énergie							
N10RENCTA740685	GO							
Document(s) présenté(s)								
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice								
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
153895		M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Ripage (-8 à + 8 m/km)	+3.4m/km					
		Dissymétrie suspension (<=30%)	3%		7%			
		Forces verticales	1245daN		597daN			
		Frein de service						
		Forces de freinage	387daN	401daN	208daN	194daN		
		Déséquilibre (<20%)	4%		7%			
		Force de freinage (efficacité)	387daN	401daN	208daN	194daN		
		Taux d'efficacité (= >50%)			64%			
		Frein de stationnement Taux d'efficacité (= >18%)			22%			
		Feux croisement (-3.0% à -0.5%)	G: -0.2%		D: +0.0%			