

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92308863

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 11/06/2025 25017950 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

10/08/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9)RAISON SOCIALE: SARI VERIFALITO

(3) COORDONNÉES: 300 A QUAI DES ENTREPRISES

> 84660 MAUBEC Tél: 0490768002

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

084C1118 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation 20/09/2016 27/10/2010 BC-455-GJ (F) Marque Désignation commerciale RENAULT MEGANE SCENIC (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1JZ3G0D44272783 M1 VΡ Type / CNIT Energie M10RENVP003C739 GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de iustice

Défaillances majeures :

4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse

défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE: Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AR

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour

légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif

légèrement endommagé ou mal fixé G, D

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection

légèrement défectueux AVG, AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation

horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG,

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARG

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration AV, AR

8.2.22.c.1. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif

antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0299

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018: 01/08/2018: 150407 km / 06/09/2018: 152683 km / 08/07/2020: 186678 km / 03/09/2020 : 191024 km / 17/05/2022 : 228751 km / 05/06/2024 : 271155 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

S084T149

25017950 XXXXXXXX

282869

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

DATE : PROCÈS-VERBAL N°:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

BC-455-GJ CT:10/08/2025

N° D'AGRÉMENT : S084T149 N° SÉRIE : VF1JZ3G0D44272783

N° D'IMPRIMÉ: T92308863 MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES ARRIERE

G ח Ripage (-8 à +8 m/km): -5.5 m/km

2 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 4 %

944 daN 609 daN Forces verticales:

Frein de service

355 daN 227 daN Forces de freinage : 332 daN 235 daN Déséquilibre (<20%): 7 % 355 daN 235 daN Forces de freinage (efficacité) : 332 daN 227 daN

G

n

Taux d'efficacité global (≥50 %): 73 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : +0.1 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.8 %+0.5 %