



N° d'imprimé : F064622556 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		06/03/2025	25027256	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuii-glance manquant ou manifestement défectueux (AVG,AVD) 6.1.7.c.2. TRANSMISSION : Usure excessive des joints universels (C) 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures (G) Défaillances mineures 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AVG,AVD) 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG,AVD) 4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (D) 4.4.4.a.1. FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT : La vitesse de clignotement n'est pas conforme aux exigences 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D) 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD) 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AR,AV) 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G,D,AR) 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (ARG) 8.2.22.a.1. OPACITÉ : Mesures d'opacité légèrement instables Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 02/04/2019:66156 Km / 26/02/2020:81393 Km / 10/02/2021:95927 Km / 12/01/2022:111937 Km / 04/01/2023:124649 Km / 30/11/2023:136400 Km / 28/12/2023:136443 Km / 08/11/2024:141935 Km /		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ				
05/05/2025				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGREMENT : S059F508				
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT				
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE				
59113 SECLIN 03.20.62.83.35				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGREMENT : 062S1345				
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation		
DE-379-MZ (F)	01-04-2014	01-04-2014		
Marque	Désignation commerciale			
IVECO	35C JPM			
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre		
ZCFC359300D521159	N1	CTTE		
Type/CNIT	Énergie			
N10VECCT1840234	GO			
Document(s) présenté(s)				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
144342		M E S U R E S AvG Av AvD ArG Ar ArD		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Ripage (-8 à + 8 m/km) + 6.0m/km		
		Dissymétrie suspension (≤30%) 0% 1%		
		Forces verticales 1379daN 1234daN		
		Frein de service Forces de freinage 467daN 454daN 376daN 387daN Déséquilibre (<20%) 3% 3%		
		Force de freinage (efficacité) 467daN 454daN 376daN 387daN Taux d'efficacité (≥50%) 64%		
		Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%) 26%		
		Opacité des fumées (0.53m ⁻¹) C5:<0.10 C6:<0.10 C7:<0.10 Moyenne:<0.10 Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G:-0.5% D:-1.4% Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:-4.0%		