



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE N° d'imprimé: F065712636

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/08/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : S059F508

(9) RAISON SOCIALE: HDF CT

(3) COORDONNÉES:

141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE

59113 SECLIN 03.20.62.83.35

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT: 062S1345

SIGNATURE:



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

Date d'immatriculation

Date de 1ère mise en circulation

EP-864-BD (F)

07-07-2017

07-07-2017

Marque

Désignation commerciale

NISSAN

NT400

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

VWASXTF24H7202854

N₁

Genre VASP

Type/CNIT

Énergie GO

ABSENT

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(3) DATE DU CONTRÔLE

19/06/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25028728

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (AVG,AVD)

4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR): Glace défectueuse (D)

5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (ARG,ARD)

Défaillances mineures

2.7.1.a.1. RIPAGE: Ripage excessif

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

8.2.22.c.1. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0685

Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

38683

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AvD

Ripage (-8 à + 8 m/km) -8.1 m/km

AVG

Dissymétrie suspension (<=30%)

20%

0 %

Ar

ArG

Forces verticales

MESURES

1781daN

5%

Δv

1854daN

Frein de service

Forces de freinage

577daN

549daN 623daN

632daN

Déséquilibre (<20%) Force de freinage (efficacité) 577daN

549daN

28 623daN 632daN

Taux d'efficacité (=>50%)

65%

ArD

278

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)

Opacité des fumées (0.50m- 1) C1:<0.10 C2:<0.10

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-4.0%

G:-2.5%

D:-1.9%