



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE N° d'imprimé: F065712629 NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 19/06/2025 25028722 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances critiques <u>Défaillances critiques</u> 1.4.2.a.3. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité inférieure à 50 % (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ de la valeur limite Défaillances majeures 19/06/2025 0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE Contre-visite JOUR) : Source lumineuse défectueuse (AVG,D) 4.3.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement (AR) IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS 6.1.4.a.2. N° D'AGREMENT : \$059F508 ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE: Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AR,AVD) (9) RAISON SOCIALE: 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal HDF CT fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures (3) COORDONNÉES : (AVG,AVD,G,ARG,ARD) 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE 6.2.13.c.2. AUTRES OUVRANTS: Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquants ou mal fixés (D) 59113 SECLIN 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau 03.20.62.83.35 susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) Défaillances mineures 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AVG) N° D'AGREMENT: 062S1345 4.3.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Mauvaise fixation du feu (ARD) 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SIGNATURE: SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD) 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manquants, mal fixés ou **IDENTIFICATION DU VÉHICULE** gravement rouillés (AVD) (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration (AV) EX-681-RL (F) 29-05-2018 29-05-2018 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/07/2022:89292 Km / 06/07/2023:105438 Km / 09/12/2024:143030 Km / Marque Désignation commerciale FIAT DUCATO (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre ZFA25000002G58938 N<sub>1</sub> CTTE Type/CNIT Énergie N10FATCT116J349 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES MESURES AVG Δv AvD 143354 ArG Ar ArD Ripage (-8 à + 8 m/km) -2.5m/km

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

10%

Dissymétrie suspension (<=30%)

98

Forces verticales

1548daN

1110daN

Frein de service

Forces de freinage 452daN Déséquilibre (<20%)

451daN

11%

349daN

349daN

Force de freinage (efficacité) 452daN Taux d'efficacité (=>50%)

61%

391daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)

68

451daN

391daN

Opacité des fumées (0.52m-1) C1:<0.10 C2:<0.10

Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G:-2.88D:-2.3%