



N° d'imprimé : K009000641

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

17/02/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25055915

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/02/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S059K329

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 4 Rue de Gamand
ZI 4
59810 LESQUIN

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 059Z7048

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et Date Date de 1ère mise en
pays d'immatriculation circulation

FW-157-QS (F)

21/01/2021

21/01/2021

Marque

Genre

Carrosserie

IVECO

CAM

FOURGON

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

ZCFCM35A805380866

N2

Type/CNIT

Énergie

N20VECCAHHJ5Z980

GN

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

36753

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :Efficacité globale ($\geq 50\%$) : global: 60%

Efficacité par essieu : E1: 57% E2: 64%

Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 12% E2: 8%**Frein de stationnement :** Efficacité ($\geq 18\%$) : 22%**Frein de secours :**

Efficacité par essieu : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0,5% à -3%) : G: -2.1% D: -0.7% h: de 0,8 m à 1 m