



N° C 60380306

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILEAuto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

06/06/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25000105

POINTS OU GROUPES DE POINTS CONTRÔLÉS

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S084C157

NOM DU CENTRE : SARL AUTOSECURITE MAUBEC

ADRESSE : 430 A ROUTE DE CAVAILLON
84660 MAUBEC
Tél : 04 32 52 17 32

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

Non renseignés

084C1118

CACHET DU CENTRE

VISA DU CONTRÔLEUR

RÉSULTATS DU CONTRÔLE : DÉFAUTS CONSTATÉS

Procès-verbal - Page 1 Sur 1Document(s) présenté(s) : Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice
Version du logiciel : C14.05**Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)**

- 1.6.1.b.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) : Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système
- 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG
- 4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) :
Glace défectueuse ARG
- 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) ARG
- 6.1.6.f.2. ACCOUPLEMENT MÉCANIQUE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE :
Plaque d'immatriculation illisible (hors utilisation)

Défaillances mineures :

- 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
- 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
- 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AR
- 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, AVD, D
- 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration D

Ce procès-verbal contient 1 page

IDENTIFICATION DU VÉHICULE (*)

N° Immatriculation Date Date 1ère mise circulation

GR-725-BD (F) 05/09/2023 05/09/2023

Genre Marque Type

CTTE CITROEN N10CTRCT192G389

N° dans la série du type Energie Puissance

VF7VBYHVMP7821501 GO 5

Kilométrage inscrit au compteur Désignation commerciale du véhicule

54647 JUMPY

(*) Ces indications sont reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule

PROPRIÉTAIRE

Nom, Prénom : AIM RENOVATION

Domicile : 96 RUE PARADIS

Code postal - Commune : 13006 MARSEILLE

MESURES	AVANT	ARRIERE
Forces verticales (daN)	1020	653
Frein de service		
Force (daN)	G : 315 D : 331	G : 209 D : 199
Déséquilibre (%)	5	5
Force (daN)	G : 315 D : 331	G : 209 D : 199
Efficacité (%)		63
Efficacité frein stationnement (%)		24
Efficacité frein de secours (%)		---
Suspension		
Déséquilibre (%)	11	44
Ripage (m/km)	-5.2	
Feux de croisement (%)	G : +2.0 D : -0.8	0,8 m <= h <= 1,0 m
Feux antibrouillard (%)	G : +1.7 D : +1.7	h : <= 0,8 m
Opacité des fumées(m-1)	C1:<0.1 C2:<0.1	
	C3:<0.1 Valeur moyenne:<0.1	