



N° C 60380305

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

06/06/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25000104

POINTS OU GROUPES DE POINTS CONTRÔLÉS

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S084C157

NOM DU CENTRE : SARL AUTOSECURITE MAUBEC

ADRESSE : 430 A ROUTE DE CAVAILLON
84660 MAUBEC
Tél : 04 32 52 17 32

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

Non renseignés

084S1037

CACHET DU CENTRE

VISA DU CONTRÔLEUR

RÉSULTATS DU CONTRÔLE : DÉFAUTS CONSTATÉS

Procès-verbal - Page 1 Sur 1

Document(s) présenté(s) : Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice
Version du logiciel : C14.05

Défaillances critiques : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

5.2.3.e.3. PNEUMATIQUES : La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences ARD, ARG

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

0.2.1.a.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Manquant ou introuvable

3.2.1.b.2. ÉTAT DES VITRAGES : Pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences AVG, AVD

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD

Ce procès-verbal contient 1 page

IDENTIFICATION DU VÉHICULE (*)

N° Immatriculation Date Date 1ère mise circulation

GS-969-YX (F) 12/12/2023 12/12/2023

Genre Marque Type

VP TESLA M10TSLVP0008810

N° dans la série du type Energie Puissance

XP7YGCEL3RB273885 EL 15

Kilométrage inscrit au compteur Désignation commerciale du véhicule

45523 MODEL Y

(*) Ces indications sont reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule

PROPRIÉTAIRE

Nom, Prénom : LA GRANDE MENUISERIE ALUMINIUM

Domicile : 1968 AV JEAN LACHENAUD

Code postal - Commune : 83600 FREJUS

MESURES	AVANT		ARRIERE	
Forces verticales (daN)	989		1029	
Frein de service				
Force (daN)	G : 353	D : 337	G : 365	D : 370
Déséquilibre (%)	5		2	
Force (daN)	G : 353	D : 337	G : 365	D : 370
Efficacité (%)	70			
Efficacité frein stationnement (%)	30			
Efficacité frein de secours (%)	---			
Suspension				
Déséquilibre (%)	5		5	
Ripage (m/km)	-2.3			
Feux de croisement (%)	G : -0.2	D : +0.1	h : < 0,8 m	
Feux antibrouillard (%)	G : ---	D : ---	---	
Pollution :	Mesure non réalisée			