



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

N° D'IMPRIMÉ T 92308883

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		12/06/2025		25017970	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		<p>Défaillances majeures :</p> <p>1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé AVG, AVD</p> <p>1.6.1.d.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) : Câblage endommagé AVD</p> <p>4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG</p> <p>6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement</p> <p>6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AVG, AVD</p> <p>8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement</p> <p>Défaillances mineures :</p> <p>1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé ARD, ARG</p> <p>4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG</p>			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
11/08/2025					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S084T149					
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO					
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 084C1050					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
GZ-357-RW (F)		14/10/2024		27/11/2008	
Marque		Désignation commerciale			
OPEL		MERIVA			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
W0L0XCE7594036363		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
MPL12F6RW840		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
113733					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>GZ-357-RW</p> <p>CT:11/08/2025</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>S084T149</p> <p>25017970</p> <p>XXXXXXXXXX</p> </div> </div>					
N° D'AGRÈMENT : S084T149					
N° SÉRIE : W0L0XCE7594036363					
N° D'IMPRIMÉ : T92308883					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	G	AVANT	D	G	ARRIÈRE
					D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-5.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		8 %			2 %
Forces verticales :		765 daN			529 daN
Frein de service					
Forces de freinage :	293 daN	270 daN	217 daN		204 daN
Déséquilibre (<20%) :		8 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	293 daN	270 daN	217 daN		204 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	76 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	26 %				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.9 %		-1.3 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	+0.2 %		-1.3 %		