

N° d'imprimé : F066047623 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		22/07/2025	25029196	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures		<b>Défaillances majeures</b>		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs (AVD)		
21/09/2025		3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AVG,AVD)		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		7.12.1.e.2. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ : L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système		
Contre-visite		<b>Défaillances mineures</b>		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement		
N° D'AGREMENT : <b>S059F508</b>		4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)		
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT		6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG,AVD)		
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/01/2020:27432 Km / 13/01/2021:35862 Km / 15/12/2021:41671 Km / 06/12/2022:44914 Km / 14/12/2023:45601 Km / 06/02/2024:45671 Km /		
59113 SECLIN 03.20.62.83.35				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGREMENT : 062S1345				
SIGNATURE : 				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation		
DW-708-LM (F)	12-10-2015	12-10-2015		
Marque	Désignation commerciale			
NISSAN	CABSTAR			
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre		
VWASUFF24F5175375	N1	VASP		
Type/CNIT	Énergie			
N10NSSVS026L088	GO			
Document(s) présenté(s)				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
46467		M E S U R E S		
		AvG	Av	AvD
		ArG	Ar	ArD
		Ripage (-8 à + 8 m/km) +4.1m/km		
		Dissymétrie suspension (<=30%) 25% 6%		
		Forces verticales 1477daN 1541daN		
		Frein de service		
		393daN	416daN	476daN 479daN
		Déséquilibre (<20%) 6% 1%		
		393daN	416daN	476daN 479daN
		Taux d'efficacité (=>50%) 58%		
		Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%) 18%		
		Opacité des fumées (0.51m <sup>-1</sup> ) C1:<0.10 C2:<0.10		
		Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-2.0% D:-1.7%		
		Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:+1.3% D:-4.0%		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				