



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92269507

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		21/07/2025		25018502	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé D Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 28/04/2021 : 38660 km / 27/04/2023 : 59245 km / 23/04/2025 : 79844 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
20/07/2027					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S084T149					
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO					
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 084C1118					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
EM-230-CS (F)		21/08/2020		28/04/2017	
Marque		Désignation commerciale			
PEUGEOT		108			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF3PAHMTTCGR302586		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10PGTVP037A248		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
81678					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
EM-230-CS CT:20/07/2027					
N° D'AGRÈMENT : S084T149 N° SÉRIE : VF3PAHMTTCGR302586 N° D'IMPRIMÉ : T92269507					
S084T149 25018502 XXXXXXXXXX					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-1.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		2 %		0 %	
Forces verticales :		600 daN		384 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		225 daN	207 daN	133 daN	144 daN
Déséquilibre (<20%) :		8 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :		225 daN	207 daN	133 daN	144 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		72 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		22 %			
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :		0.21 %			
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :		0.16 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :		1.018			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-0.7 %		-1.2 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		+0.2 %		+1.0 %	