

N° d'imprimé : F066740347 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/09/2025	25029883
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances critiques	6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G,D,AR)	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 15/03/2019:58121 Km / 13/03/2020:64885 Km / 08/03/2021:74985 Km / 28/02/2022:84133 Km / 20/02/2023:94059 Km / 22/02/2024:107425 Km / 04/02/2025:118346 Km / << Attention, ce procès-verbal contient 2 pages>>	
09/09/2025		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contre-visite		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGREMENT : <b>S059F508</b> (9) RAISON SOCIALE : HDF CT (3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE  59113 SECLIN 03.20.62.83.35		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGREMENT : 062S1345 SIGNATURE : 		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays      Date d'immatriculation      Date de 1ère mise en circulation DE-027-FW (F)      25-03-2014      25-03-2014		
Marque      Désignation commerciale IVECO      35C13		
(1) N° dans la série du type (VIN)      (5) Catégorie internationale      Genre ZCFC359300D520871      N1      CTTE		
Type/CNIT      Énergie IS35CI2AAID11A1ABC4EA2EM66A      GO		
Document(s) présenté(s)  Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
124037		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		