

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92470016

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 30/09/2025 25019391 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

29/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9)RAISON SOCIALE: SARI VERIFALITO

(3) COORDONNÉES: 300 A QUAI DES ENTREPRISES

> 84660 MAUBEC Tél: 0490768002

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

084C1118 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays	t pays Date d'immatriculation			Date de 1ère mise en circulation		
DG-522-CM (F)	26/05/20	26/05/2014		6/05/2014		
Marque		Désignation commerciale				
IVECO		35C13				
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre			nale Genre			
ZCFC3593005983462		1	N1	CTTE		
Type / CNIT			Energie			
IS35CI2AAID11A1ABC4EM66A			GO			
Document(s) présenté(s)						

Défaillances majeures :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG

4.5.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET

ARRIÈRE): Source lumineuse défectueuse AR

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, ARD, AR, ARG, D

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG, ARD, AVD

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR: Siège défectueux

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manquants, mal

fixés ou gravement rouillés AV, AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 29/05/2018: 59942 km / 28/05/2019: 75253 km / 16/07/2020: 87216 km /

17/07/2020: 87239 km / 07/07/2021: 110520 km / 28/06/2022: 130942 km / 21/09/2023 : 156100 km / 01/07/2024 : 165543 km / 01/07/2024 : 165546 km /

01/07/2025 : 176956 km

l	20/00/2011	1 20/0	,0,2011	
Marque	Désignation commerciale			
IVECO	35C13			
(1) N° dans la série du type ((VIN) (5) Catégorie internationale Genre			
ZCFC359300598346	32	N1	CTTE	
Type / CNIT			Energie	
IS35CI2AAID11A1ABC4EM66A			GO	
Document(s) présenté(s)				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice				

(4)/(1201112)	TOOL NELLYL			
1	78210			
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :			
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :				

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

DG-522-CM CT:29/11/2025

N° D'AGRÉMENT : S084T149 N° SÉRIE : ZCFC3593005983462

N° D'IMPRIMÉ: T92470016

S084T149 25019391 XXXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-3.2 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		8 %		12 %
Forces verticales :		1404 daN		1321 daN
Frein de service Forces de freinage :	492 daN	480 daN	464 daN	458 daN

480 daN

464 daN

458 daN

Taux d'efficacité global (≥50 %): 69 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 27 %

Émissions à l'échappement

Forces de freinage (efficacité) :

Déséquilibre (<20%):

Opacité des fumées(0.52 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -3.1 %Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.2 % -1.6 %

492 daN