



N° d'imprimé : F066740321

**PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	05/09/2025	25029859					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances majeures	<b>Défaillances majeures</b>						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible (AV)						
04/11/2025	1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu (AR)						
Contre-visite	6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement						
N° D'AGREMENT : <b>S059F508</b>	8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)						
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT	<b>Défaillances mineures</b>						
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE	1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (ARG,ARD)						
59113 SECLIN	1.1.13.d.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré (AVD)						
03.20.62.83.35	1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG,ARD)						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (G,D)						
N° D'AGREMENT : 062S1345	4.7.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Mauvaise fixation du feu						
SIGNATURE : 	5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute						
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation					
EC-597-MX (F)	27-05-2016	27-05-2016					
Marque	Désignation commerciale						
IVECO	35C13						
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre					
ZCFC235960D559859	N1	CTTE					
Type/CNIT	Énergie						
IS35C12AAID11A1ABD5EA2EJ66A	GO						
Document(s) présenté(s)							
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
146392	M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	Ripage (-8 à + 8 m/km)	+0.0m/km					
	Dissymétrie suspension (<=30%)	17%		23%			
	Forces verticales	1455daN		1221daN			
	Frein de service						
	Forces de freinage	424daN	427daN	356daN	386daN		
	Déséquilibre (<20%)	1%		8%			
	Force de freinage (efficacité)	424daN	427daN	356daN	386daN		
	Taux d'efficacité (=>50%)			59%			
	Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			14%			
	Feux croisement (-2.5% à -0.5%)	G: -1.0%		D: -0.5%			

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
 27/05/2020:66504 Km / 27/05/2021:79012 Km / 31/05/2021:79025 Km /  
 19/05/2022:92179 Km / 17/05/2023:110000 Km / 15/05/2024:132155 Km /  
 30/05/2024:132167 Km / 12/05/2025:144063 Km /

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0091