



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE N° d'imprimé: F066740409

N° DU PROCÈS-VERBAL (3) DATE DU CONTRÔLE NATURE DU CONTRÔLE 25029940 16/09/2025 Contrôle technique périodique (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D) 4.11.1.b.2. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION) : Câblage fortement détérioré (D) 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET 15/11/2025 LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (D,ARD) 4.4.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Feù, couleur émise, position, intensité ou Contre-visite marquage non conforme aux exigences (ARG) <u>Défaillances</u> mineures 0.3.1.a.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR: Manquant ou introuvable IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour Nº D'AGREMENT: S059F508 légèrement usé (AVG,AVD) (9) RAISON SOCIALE: 2.7.1.a.1. RIPAGE: Ripage excessif 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV) HDF CT 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE (3) COORDONNÉES: 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 59113 SECLIN 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger 03.20.62.83.35 (ARG, ARD) 5.3.4.b.1. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière détérioré (AVD) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVD) 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDÙCTEUR : Siège défectueux Nº D'AGREMENT: 062D1281 8.2.22.c.1. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important SIGNATURE: Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P110D IDENTIFICATION DU VÉHICULE Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 27/01/2021:46535 Km / 30/12/2021:56698 Km / 19/12/2022:61375 Km / Date de 1ère mise en Date d'immatriculation (2) Immatriculation et pays circulation 10/02/2023:61425 Km / 15/12/2023:69313 Km / 30/12/2024:77472 Km / 10-02-2017 10-02-2017 EJ-902-ZC (F) Désignation commerciale Marque DAILY-MULTITEL **IVECO-MULTITEL** Genre (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale VASP ZCFC1358405134905 Énergie Type/CNIT GO IS35SI2AAID11A1ANG4CA2EJ41AM1PLEETIIC Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ArD ArG Ar AvG Av AvD MESURES 81216

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

+12.9m/km

Ripage (-8 à + 8 m/km)

5% 08 Dissymétrie suspension (<=30%)

1870daN 1517daN Forces verticales

Frein de service

591daN 590daN 487daN 456daN Forces de freinage 18 Déséquilibre (<20%)

590daN Force de freinage (efficacité) 456daN 487daN 591daN 62%

Taux d'efficacité (=>50%) Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%) 198

Opacité des fumées (0.70m-1) C3:<0.10 C4:<0.10 C5:<0.10 Moyenne:<0.10 G:-0.8%D:-4.0% Feux croisement (-3.0% à -0.5%)