



N° d'imprimé : F065712873 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		30/06/2025	25028930	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle		
29/08/2025		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (G)		
Contre-visite		4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARG)		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (AVG)		
N° D'AGREMENT : S059F508		6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé (AVG)		
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT		6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures (D)		
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE		6.2.1.b.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Montant mal fixé (ARD)		
59113 SECLIN		6.2.10.a.2. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute (AVG,AVD)		
03.20.62.83.35		6.2.13.c.2. AUTRES OUVRANTS : Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquants ou mal fixés (D)		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement		
N° D'AGREMENT : 062S1345		Défaillances mineures		
SIGNATURE :		1.1.13.d.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré (AVG)		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation		3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux (AVG,AVD)
EM-854-SE (F)	15-02-2022	24-05-2017		5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD,ARG,ARD)
Marque	Désignation commerciale			5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVG,AVD,ARG,ARD)
RENAULT	MASTER			5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche (AV)
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre		6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVD)
VF1MA000356558457	N1	VASP		6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG)
Type/CNIT	Énergie			6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
N10RENC520W433	GO			Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 25/05/2021:131426 Km / 02/02/2022:139850 Km / 06/03/2025:158665 Km /
Document(s) présenté(s)				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
159993		M E S U R E S		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		AvG Av AvD ArG Ar ArD		
		Ripage (-8 à + 8 m/km) -11.4m/km		
		Dissymétrie suspension (<=30%) 40% 9%		
		Forces verticales 1417daN 1403daN		
		Frein de service		
		Forces de freinage 480daN 497daN 410daN 429daN		
		Déséquilibre (<20%) 4% 5%		
		Force de freinage (efficacité) 480daN 497daN 410daN 429daN		
		Taux d'efficacité (=>50%) 64%		
		Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%) 23%		
		Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G: +2.0% D: +2.0%		