



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92308684

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b>		<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b>		<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b>	
Contrôle technique périodique		23/05/2025		25017772	
<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>		<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>			
Défavorable pour défaillances critiques		<b>Défaillances critiques :</b> 1.1.13.a.3. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale non visible) AVG, AVD  <b>Défaillances majeures :</b> 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AR  <b>Défaillances mineures :</b> 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD			
<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>		<b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 26/05/2021 : 122050 km / 21/07/2022 : 148430 km / 15/06/2024 : 167515 km			
23/05/2025					
<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>					
Contre-visite					
<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>					
N° D'AGRÈMENT : S084T149					
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO					
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002					
<b>(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR</b>					
N° D'AGRÈMENT : 084C1050					
SIGNATURE :					
<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
ES-390-SG (F)		23/08/2022		30/06/2017	
Marque		Désignation commerciale			
DACIA		DUSTER			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
UU1HSDJ9F57839784		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10DACVP0019246		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
<b>(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>					
176473					
<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>					
		<b>AVANT</b>		<b>ARRIERE</b>	
		<b>G</b>		<b>D</b>	
<b>Ripage (-8 à +8 m/km) :</b>		+15.0 m/km			
<b>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</b>		6 %		12 %	
<b>Forces verticales :</b>		824 daN		510 daN	
<b>Frein de service</b>					
Forces de freinage :		300 daN		293 daN 181 daN 171 daN	
Déséquilibre (<20%) :		3 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :		300 daN		293 daN 181 daN 171 daN	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		70 %			
<b>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</b>		20 %			
<b>Émissions à l'échappement</b>					
Opacité des fumées(0.51 m-1)		C5:0.13 m-1		C6:0.29 m-1 C7:0.13 m-1 Moyenne:0.19 m-1	
<b>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</b>		-0.7 %		-1.6 %	
<b>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</b>		-0.1 %		-0.8 %	
<b>INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
<b>ES-390-SG</b>					
<b>CT:23/05/2025</b>					
N° D'AGRÈMENT : S084T149					
N° SÉRIE : UU1HSDJ9F57839784					
N° D'IMPRIMÉ : T92308684					
		<b>S084T149</b> <b>25017772</b> <b>XXXXXXXXXX</b>			