

N° d'imprimé : F066740337 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	09/09/2025	25029875					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances critiques	Défaillances critiques						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	4.3.1.a.3. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Aucune source lumineuse ne fonctionne (ARG,ARD)						
09/09/2025	6.2.1.a.3. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : chute probable (AR)						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Défaillances majeures						
Contre-visite	4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (D)						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu (AR)						
N° D'AGREMENT : S059F508	6.2.10.a.2. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute (ARG,ARD)						
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT	6.2.5.b.2. SIÈGE CONDUCTEUR : Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage						
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE	8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement						
59113 SECLIN 03.20.62.83.35	8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	Défaillances mineures						
N° D'AGREMENT : 062S1345	4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (G)						
SIGNATURE :	4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARD)						
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation					
ES-764-AS (F)	16-11-2017	16-11-2017					
Marque	Designation commerciale						
IVECO	35C12						
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre					
ZCFC235850D596523	N1	CTTE					
Type/CNIT	Énergie						
IS35CI2AAID11A1ANG5EA2EJ66A	GO						
Document(s) présenté(s)	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 15/11/2021:89726 Km / 14/11/2022:109683 Km / 24/10/2023:126219 Km / 27/09/2024:155932 Km /						
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
164364	M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	Ripage (-8 à + 8 m/km)	+0.0m/km					
	Dissymétrie suspension (<=30%)	4%		18%			
	Forces verticales	1454daN		1228daN			
	Frein de service						
	Forces de freinage	421daN	428daN	329daN	338daN		
	Déséquilibre (<20%)	2%		3%			
	Force de freinage (efficacité)	421daN	428daN	329daN	338daN		
	Taux d'efficacité (= >50%)			56%			
	Frein de stationnement Taux d'efficacité (= >18%)			19%			
	Feux croisement (-2.5% à -0.5%)	G: -2.4%		D: -1.9%			