

N° d'imprimé : F066740139 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	26/08/2025	25029689					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances majeures	<b>Défaillances majeures</b>						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (AVD)						
25/10/2025	4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (G)						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	4.2.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement (G,D)						
Contre-visite	4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARD)						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVG)						
N° D'AGREMENT : <b>S059F508</b>	4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARG)						
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT	<b>Défaillances mineures</b>						
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE	1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVG,ARG,ARD)						
59113 SECLIN	1.1.13.d.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré (AVG,AVD)						
03.20.62.83.35	4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (AVG)						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (ARG)						
N° D'AGREMENT : 062S1345	6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG,AVD,G,D,AR)						
SIGNATURE : 	6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 04/10/2022:97708 Km / 04/10/2022:97737 Km / 03/10/2023:119959 Km /						
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation					
EZ-931-QW (F)	09-08-2018	09-08-2018					
Marque	Désignation commerciale						
IVECO	35C14						
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre					
ZCFCD35A20D606891	N1	CTTE					
Type/CNIT	Énergie						
IS35CI2AAID11A1AQQ5EA2EJ66A	GO						
Document(s) présenté(s)							
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
133499	M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	Ripage (-8 à + 8 m/km)	+0.0m/km					
	Dissymétrie suspension (<=30%)	28%				7%	
	Forces verticales	1450daN			1321daN		
	Frein de service						
	Forces de freinage	551daN	495daN	408daN	419daN		
	Déséquilibre (<20%)	11%				3%	
	Force de freinage (efficacité)	551daN	495daN	408daN	419daN		
	Taux d'efficacité (=>50%)					67%	
	Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)					21%	
	Opacité des fumées (0.70m <sup>-1</sup> ) C1:<0.10 C2:<0.10						
	Feux croisement (-3.0% à -0.5%)	G:-1.0%		D:-2.7%			