

N° d'imprimé : F066740284 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	03/09/2025	25029824					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances majeures	<b>Défaillances majeures</b> 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (ARD) 6.1.4.b.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Dispositif manifestement non conforme aux exigences (G,D) 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV,AR)  <b>Défaillances mineures</b> 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARD) 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche (AR) 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P110D  Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 04/10/2022:17282 Km / 29/09/2023:22019 Km / 05/09/2024:24008 Km /						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ							
02/11/2025							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contre-visite							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGREMENT : <b>S059F508</b>							
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT							
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE							
59113 SECLIN 03.20.62.83.35							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGREMENT : 062S1345							
SIGNATURE : 							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation					
FB-042-VF (F)	18-12-2018	15-11-2018					
Marque	Désignation commerciale						
IVECO	35S12						
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre					
ZCFC135860D610447	N1	VASP					
Type/CNIT	Énergie						
IS35SI2AAID11A1ANG4CA2EG36A	GO						
Document(s) présenté(s)							
Certificat d'immatriculation							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
26990	M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
	Ripage (-8 à + 8 m/km)	+8.9m/km					
	Dissymétrie suspension (<=30%)	22%		38%			
	Forces verticales	1661daN			1688daN		
	<b>Frein de service</b>						
	Forces de freinage	458daN	472daN	596daN	590daN		
	Déséquilibre (<20%)	3%		2%			
	Force de freinage (efficacité)	458daN	472daN	596daN	590daN		
	Taux d'efficacité (= >50%)				63%		
	<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (= >18%)				22%		
	<b>Opacité des fumées</b> (0.70m <sup>-1</sup> ) C3:<0.10 C4:<0.10 C5:<0.10 Moyenne:<0.10						
	<b>Feux croisement</b> (-2.5% à -0.5%)	G:-2.0%		D:-1.9%			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							