



AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F066740364 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		10/09/2025	25029898	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances critiques		Défaillances critiques 5.2.3.e.3. PNEUMATIQUES : La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences (AVD)		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillances majeures 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glasse manquant ou manifestement défectueux (AVG,AVD)		
10/09/2025		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVG,ARG,ARD)		
Contre-visite		6.1.1.c.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage (AVG,AV,AVD)		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		6.2.4.a.2. PLANCHER : Plancher mal fixé ou gravement détérioré (AVG,AVD)		
N° D'AGREMENT : S059F508		8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement		
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT		8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (C,AR)		
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE		Défaillances mineures		
59113 SECLIN 03.20.62.83.35		2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (ARG)		
N° D'AGREMENT : 062S1345		4.5.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (ARG)		
SIGNATURE : 		4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptr défectueux ou endommagé (ARD)		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (AR)		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation		6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AV,C,AR)
490 CAR 59 (F)	11-10-2005	11-10-2005		6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AV)
Marque	Désignation commerciale			6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AV,AVD)
NISSAN	NV400			Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/06/2020:75961 Km / 13/07/2022:80514 Km / 01/09/2022:80601 Km /
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre		
VWASDFTL053818873	N1	VASP		
Type/CNIT	Énergie			
ABSENT	GO			
Document(s) présenté(s)				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
81386		M E S U R E S AvG Av AvD ArG Ar ArD		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Ripage (-8 à + 8 m/km) +6.2m/km		
		Dissymétrie suspension (<=30%) 7% 26%		
		Forces verticales 1434daN 1625daN		
		Frein de service		
		Forces de freinage 409daN 392daN 522daN 429daN		
		Déséquilibre (<20%) 5% 18%		
		Force de freinage (efficacité) 409daN 392daN 522daN 429daN		
		Taux d'efficacité (=>50%) 57%		
		Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%) 21%		
		Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G: -4.0% D: -4.0%		