

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 04/04/2025 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE S010Z094 N° D'AGRÉMENT : (9) RAISON SOCIALE CTC 10 ROSIERES PRES TROYES (3) COORDONNÉES : 12 chemin du Curé 10430 ROSIERES PRES TROYES (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 010Z7018 N° D'AGRÉMENT : RENTE CELIAN NOM ET PRÉNOM : SIGNATURE: **IDENTIFICATION DU VÉHICULE** Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation DH-024-QF 29/11/2022 15/07/2014 Marque Genre Carrosserie RENAULT CAM CARB LEG (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale VF644AHH000008005 **N3** Type/CNIT Énergie MDA3CUHL42FNATR74K71L6NAUBNA8H GO Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation

N° DU PROCÈS-VERBAL (3) DATE DU CONTRÔLE

05/04/2024 24000587

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

14.3.1.d.1. COUPE-BATTERIE - ANTI-EMBALLEMENT/COUP-DE-POING : Défaut de signalisation (Droite Extérieur)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Droite)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤ à 0.70 m⁻¹) :

C1: <0.10 m⁻¹ C2: <0.10 m⁻¹

Frein de service :

Efficacité globale (≥ à 50%) : 57%

Efficacité par essieu : E1 : 56% E2 : 58%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 34%

Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%): G:-1.7% D:-0.6% h:<0.8m

Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%): G:-1.8%

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

213867

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE :

En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises dangereuses

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ:

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°:

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :