



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92470022

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		30/09/2025		25019397	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD 5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive AVD Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/08/2020 : 128518 km / 29/07/2022 : 176186 km / 20/09/2024 : 227870 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
29/11/2025					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S084T149					
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO					
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 084C1050					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
DP-530-GV (F)		24/02/2015		24/02/2015	
Marque		Désignation commerciale			
DACIA		LOGAN			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
UU17SDCL551113283		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10DACVP000B673		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
245161					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
<div>DP-530-GV</div> <div>CT:29/11/2025</div> <div>N° D'AGRÈMENT : S084T149</div> <div>N° SÉRIE : UU17SDCL551113283</div> <div>N° D'IMPRIMÉ : T92470022</div> <div>S084T149</div> <div>25019397</div> <div>XXXXXXXXXX</div>					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIÈRE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.9 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		0 %		7 %	
Forces verticales :		682 daN		490 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		296 daN	282 daN	193 daN	184 daN
Déséquilibre (<20%) :		5 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :		296 daN	282 daN	193 daN	184 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		81 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		25 %			
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.51 m-1)		C3:0.13 m-1	C4:<0.1 m-1	C5:<0.1 m-1	Moyenne:<0.1 m-1
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-4.0 %		-3.4 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-0.9 %		-2.2 %	